

Zkušební laboratoř, výzkum
a poradenské služby ve stavitelství

Diagnostika vozovky

**Silnice III/37915 Brno – Lesná, ul. Seifertova a
Dusíkova
(km 0,350 – 1,900)**

Zpráva pro

**Správa údržby silnic Jihomoravského kraje
Příspěvková organizace
Žerotínské náměstí 449/3
602 00 Brno**

1. Úvod

V souladu s požadavky objednatele byla vypracována diagnostika vozovky silnice III/37915 Brno – Lesná, ul. Seifertova a Dusíkova (km 0,350 – 1,900).

V úseku byla provedena vizuální prohlídka s fotodokumentací, skladba vozovky byla posouzena odebranými jádrovými vývrty a sondami.

Na základě realizovaných prací je navržen způsob opravy vozovky.

2. Popis úseku

Délka diagnostikovaného úseku je 1550 m. Pro účely diagnostiky je použito provozní staničení. Začátek úseku je v místě okružní křižovatky s ul. Okružní (km 0,350), konec úseku je v místě křižovatky s ul. Dusíkova (km 1,900).

Základní šířkové uspořádání – obousměrná komunikace se dvěma jízdními pruhy v každém směru (od začátku úseku po křižovatku s ul. Okružní v km 1,730) a s jedním jízdním pruhem v každém směru (od křižovatky s ul. Okružní v km 1,730 po konec úseku). Komunikace je vedena v intravilánu, vozovka je ohraničena téměř v celé délce úseku obrubníky s navazujícími zelenými plochami (od začátku úseku po křižovatku s ul. Okružní). Výjimku představuje konec úseku (od křižovatky s ul. Okružní po konec úseku), kde je vozovka ohraničena nezpevněnými plochami a lokálně obrubníky. Odvodnění komunikace je zajištěno do vypustí.

Grafické vyznačení úseku je v příloze 1.

3. Návrhová úroveň porušení, dopravní zatížení

Vzhledem k dopravnímu významu (silnice III. třídy) je komunikace zařazena do návrhové úrovni porušení D1.

Dopravní zatížení komunikace je stanovenno z celostátního sčítání dopravy provedeného v roce 2016 a je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (voz/den). Pro porovnání jsou uvedeny i výsledky ze sčítání z roku 2010.

Sčítací úsek	Rok sčítání	Všechna motorová vozidla celkem	Těžká nákladní vozidla (TNV)
6-6041	2010	6984 voz/den	396 voz/den
	2016	8966 voz/den	394 voz/den
6-6040	2010	4735 voz/den	253 voz/den
	2016	5482 voz/den	194 voz/den

Hodnota počtu těžkých nákladních vozidel (TNV) odpovídá dopravnímu zatížení s třídou dopravního zatížení IV (101 – 500 TNV denně).

CONSULTEST s.r.o.

(5) Zkušební laboratoř, výzkum a poradenské služby ve stavitelství

Veveri 95
602 00 Brno

IČ: 25346784
DIČ: CZ25346784

4. Vizuální prohlídka

Diagnostikovaná vozovka má kryt z asfaltového betonu. Klasifikace dokumentovaných poruch byla provedena v souladu s TP 82.

Byly zaznamenány následující poruchy:

- Ztráta makrotextury (lokálně v místech starších vysprávek tryskovou metodou).
- Opotřebení EKZ (téměř v celé délce úseku).
- Ztráta asfaltového tmelu až hloubková koroze (v celé délce úseku).
- Výtluky (lokálně).
- Vysprávky (lokálně vysprávky asfaltovou směsí a v celé délce úseku vysprávky tryskovou metodou různého stáří).
- Mozaikové trhliny (lokálně).
- Podélné úzké a široké trhliny (široké trhliny – v místě otevřené podélné pracovní spáry, úzké trhliny – počáteční stádium mozaikových trhlin).
- Příčné úzké, široké a rozvětvené trhliny (lokálně).
- Vyjeté kolej (téměř v celé délce úseku pomalých jízdních pruzích v obou jízdních pásech).
- Nepravidelné hrboly (vysprávky různého stáří, vytlačování asfaltové směsi z jízdní stopy – na konci úseku).

Fotodokumentace pořízená při vizuální prohlídce je v příloze 2.

5. Jádrové vývrty, sondy

Pro ověření tloušťky konstrukčních vrstev vozovky bylo provedeno celkem 7 jádrových vývrtů a 2 sondy.

Jádrové vývrty

Označení vývrtu	Staničení [km]	Asfaltové vrstvy – tloušťka [mm]					Druh podkladní vrstvy
		A	B	C	D	Suma	
JV 1	0,375	51	50	-	-	101	SC
JV 2	0,600	71	33	66	-	170	PM
JV 3	0,850	35	40	51	-	126	PM
JV 4	1,100	79	61	36	-	176	PM
JV 5	1,350	51	89	40	51	231	PM
JV 6	1,600	50	70	30	30	180	PM
JV 7	1,850	62	-	-	-	62	PM

Poznámka: SC – směs stmelená hydraulickým pojivem, PM – penetrační makadam

CONSULTEST s.r.o.

 Zkušební laboratoř vyzkum a poradenské služby ve stavitelství

Veveri 95
602 00 Brno

IČ. 25346784
DIČ. CZ25346784

Sondy

Označení sondy		S 1		S 2	
Staničení [km]		0,600		1,350	
Konstrukční vrstvy (druh, tl. v mm)	1	AHV	170	AHV	230
	2	PM	130	PM	90
	3	ŠD	100	ŠD	130
	4	ŠP	300	-	-
	SUMA	700		450	
Podloží vozovky		Písčitý jíl (F4 CS)		Písčitá hlína (F3 MS)	

Poznámka 1: AHV – asfaltové hutněné vrstvy, PM – penetrační makadam, ŠD – štěrkodrť, ŠP - štěrkopísek

Poznámka 2: Stanovení tloušťek jednotlivých vrstev sondy je mimo rozsah akreditace

Jádrovými vývrty a sondami byla zjištěna relativně homogenní konstrukce vozovky. Podkladní vrstva je téměř v celé délce úseku provedena z penetračního makadamu, s výjimkou začátku úseku (JV 1) kde podkladní vrstvu tvoří vrstva ze směsi stmelené hydraulickým pojivem Ochranná vrstva je tvořena z nestmeleného materiálu typu štěrkodrť. Podloží vozovky tvoří písčitý jíl (F4 CS) případně písčitá hlína (F3 MS).

Na vzorcích ložních asfaltových vrstev (JV3 a JV6) bylo provedeno stanovení mezerovitosti, zrnitosti a obsahu asfaltu. Jedná se o směsi typu asfaltový beton zrnitosti do 16 mm, mezerovitost ložní vrstvy od 3,0 % do 5,7 %, obsah asfaltu od 5,8 % do 6,5 %.

Protokoly o provedených zkouškách včetně fotodokumentace jsou v příloze 3.

6. Zhodnocení porušování vozovky

Vzhledem k rozsahu porušení vozovky a druhu dokumentovaných poruch lze z hlediska provozní způsobilosti vozovky konstatovat v celé délce úseku klasifikační stupeň 5, což vyžaduje návrh a opravu vozovky.

Vozovka je výrazně porušena povrchovými poruchami – ztrátou hmoty z krytu (opotřebení emulzní kalové vrstvy, ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, lokálně výtluky menšího i většího rozsahu) a velkým množstvím trhlin (mozaikové, podélné a příčné reflexní i mrazové trhliny).

Téměř v celé délce úseku byly dokumentované vyjeté kolejí v pomalých jízdních pruzích v obou jízdních pásech. Zjištěná porucha ukazuje na sníženou odolnost asfaltových vrstev proti vývoji trvalých deformací.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v návrhové úrovni porušení D1 a třídě dopravního zatížení IV požaduje minimální tloušťka asfaltového souvrství 100 mm. V návaznosti na provedené jádrové vývrty a sondy lze konstatovat, že uvedený požadavek není splněn v místě JV 7. Ve zbývajících jádrových vývrtech i sondách byl požadavek splněn.

CONSULTEST s.r.o.

(15) Zkušební laboratoř, vyzkum a poradenské služby ve stavitelství

Veveri 95
602 00 Brno

IČ: 25346784
DIČ: CZ25346784

7. Návrh opravy

Na základě provedené diagnostiky je s ohledem na výsledky diagnostiky rozdělen na úsek na dvě samostatné navazující části:

A) km 0,350 (začátek úseku) – km 1,730 (křižovatka s ul. Okružní),

B) km 1,730 (křižovatka s ul. Okružní) – km 1,900 (konec úseku).

Pro dílčí část A) je navržena výměna krytových vrstev vozovky (TP 87, VTL 6), na odfrézovaném povrchu budou provedeny lokální vysprávky.

Předpokládá se následující postup opravy:

- Frézování na výškovou úroveň 100 mm pod požadovaný povrch.
- Vizuální prohlídka odfrézovaného povrchu, vyznačení lokálních vysprávek v místech pokračujících trhlin, rozpadů podkladní asfaltové vrstvy, apod.
- Provedení lokálních vysprávek. Lokální frézování 50 mm, spojovací postřik, pokládka vrstvy ACP 16+ v tloušťce 50 mm.

Provedení lokálních vysprávek se doporučuje uvažovat na cca 15 % plochy. Reálný rozsah bude možné stanovit až po odfrézování.

Poznámka: Provedení lokálních vysprávek je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Důslednou přípravou podkladu před celoplošnou pokládkou krytových vrstev vozovky lze docílit očekávané životnosti opravy a omezit riziko opětovného vývoje poruch.

- Očištění povrchu, spojovací postřik, pokládka ložní vrstvy ACL 16+ v tloušťce 60 mm.
- Očištění povrchu, spojovací postřik, pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (doporučuj se modifikované pojivo) v tloušťce 40 mm.

Navrženým způsobem opravy nedojde k navýšení povrchu.

Pro dílčí část B) je z důvodu nedostatečných tloušťek asfaltového souvrství navržena oprava ve dvou variantách:

Varianta 1 - s ohledem na předpokládanou nemožnost navýšování stávající nivelety vozovky (vozovka z části ohraničena na levé straně obrubníky) se navrhoje oprava recyklací podkladních vrstev za studena na místě (TP 87, VTL 11) s doplněním podkladní vrstvy vozovky a položením nových krytových vrstev. Navrhoje se následující postup opravy:

- Odfrézování všech stávajících asfaltových směsí a případné odstranění stávající nestmelené podkladní vrstvy na úroveň 140 mm pod požadovaný povrch vozovky (budoucí niveleta vozovky).
- Provedení podkladní vrstvy vozovky recyklací za studena. Recyklace bude provedena v souladu s TP 208 (Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena). Finální tloušťka recyklované vrstvy je 160 mm, rovnost vrstvy bude splňovat požadavky na podkladní asfaltovou vrstvu (dle ČSN 73 6121 nerovnosti do 20 mm).

Poznámka: V rámci realizace bude stanoven postup recyklace a druh a množství přidávaných materiálů pro dosažení požadovaných parametrů podkladní vrstvy.

- Recyklovaná vrstva bude očištěna a na infiltráční postřik se provede pokládka podkladní vrstvy ACP 16+ v tloušťce 50 mm.
- Očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku (asfaltová emulze) a pokládka ložní vrstvy ACL 16+ v tloušťce 50 mm.

CONSULTEST s.r.o.

 Zkušební laboratoř, vyzkum a poradenské služby ve stavitelství

Veveří 95
602 00 Brno
IČ: 25346784
DIČ: CZ26346784

- Očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku (asfaltová emulze) a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (doporučuje se modifikované pojivo) v tloušťce 40 mm.

Varianta 2 – v případě, kdy by došlo k opravě obrubníků a navazujícímu chodníku na levé straně vozovky, navrhuje se v závislosti na předchozím konstatování oprava výměnou obrusné vrstvy s navýšením (zesílením asfaltových vrstev vozovky). Navrhuje se následující postup opravy:

- Odfrézování všech stávajících asfaltových směsí na úroveň podkladní vrstvy z penetračního makadamu.
- Očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku (asfaltová emulze) a pokládka vyrovnávací vrstvy ACO 8 v proměnné tloušťce (předpokládá se průměrná tloušťka vyrovnávací vrstvy 30 mm, skutečná spotřeba asfaltové směsi bude stanovena při realizaci z dodacích listů).
- Očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku (asfaltová emulze) a pokládka ložní vrstvy ACL 16+ modifikované pojivo v tloušťce 60 mm.
- Očištění povrchu, nanesení spojovacího postřiku (asfaltová emulze) a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (doporučuje se modifikované pojivo) v tloušťce 40 mm.

Navrženým způsobem opravy dojde k navýšení povrchu o cca 70 mm.

Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121. Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat vždy na očištěný povrch za přijatelných klimatických podmínek (ČSN 73 6121).

8. Závěr

V souladu s požadavky objednatele byla vypracována diagnostika vozovky silnice III/37915 Brno – Lesná, ul. Seifertova a Dusíkova (km 0,350 – 1,900).

Úsek je rozdělen na dvě samostatné navazující části A) a B). V úseku A) je navržena oprava výměna krytových vrstev vozovky s provedením lokálních vysprávek po frézování. V úseku B) je navržena oprava ve dvou variantách.

Zpracoval:

Ing. Ing. Jozef Pechočiak

Ing. Martin Pohanka

Pověřený MD ČR k provádění diagnostiky (oprávnění číslo 408/2017)

CONSULTEST s.r.o.

Zodpovědný za vypracování:

Ing. Kareloslav Urbanec, MBA, LL.M.
Vedení 95
IČ: 25341000
OIB: 22384678


Vedoucí ZL CONSULTEST s.r.o.

Přílohy

Příloha 1 – Grafické vyznačení úseku

Příloha 2 – Fotodokumentace


Příloha 3 – Protokoly o zkouškách č. 380/19/ZB, 190, 191/19/ZB



Příloha 1

Grafické vyznačení úseku

CONSULTEST s.r.o.



**Silnice III/37915 Brno – Lesná, ul. Seifertova a Dusíkova
km 0,350 – 1,900**

CONSULTEST s.r.o.

(15) Zkušební laboratoř, výzkum
a poradenské služby ve stavitelství

Veverí 95
602 00 Brno

IČ. 25346784
DIČ. CZ25346784

Příloha 2

Fotodokumentace

CONSULTEST s.r.o.

Fotodokumentace

Pohled ve směru staničení



Začátek úseku pohled vpřed



Mozaikové trhliny



Příčné trhliny, vysprávky, mozaikové trhliny



Vyjeté koleje (pomalý pruh), podélná trhlina



Vysprávka, mozaikové trhliny, ztráta asfaltového tmelu



Mozaikové trhliny, vyjeté koleje (pomalý pruh)




Vysprávky, mozaikové trhliny, hloubková koroze




Ztráta asfaltového tmelu, vysprávky

CONSULTEST s.r.o.

Zkušební laboratoř, výzkum
a poradenské služby ve slaviteleštiVeveri 95
602 00 BrnoIČ. 25346784
DIČ. CZ25346784

Fotodokumentace**Pohled ve směru staničení**

Vysprávky, podélné trhliny, hloubková korze



Vysprávky, mozaikové trhliny, hloubková koroze



Vysprávky, mozaikové trhliny, hloubková koroze



Vysprávky, hloubková korze, podélná trhlina



Vyjeté koleje (pomalý pruh), hloubková koroze



Vysprávky, mozaikové trhliny, vyjeté koleje (pomalý pruh)



Mozaikové trhliny, opotřebení EKZ, vysprávky



Mozaikové trhliny, vysprávky, hloubková koroze

CONSULTEST s.r.o.

Zkušební laboratoř, výzkum
a poradenské služby ve stavitelstvíVeveří 95
602 00 BrnoIČ: 25346782
DIČ CZ25346782

Fotodokumentace**Pohled ve směru staničení**

Vysprávky, mozaikové trhliny, hloubková koroze



Vysprávky, podélné trhliny, výtluky, hloubková koroze



Podélné trhliny, opotřebení EKZ, mozaikové trhliny



Výtluk, opotřebení EKZ, vyjeté koleje (pomalý pruh)



Příčné a podélné trhliny, vyjeté koleje (pomalý pruh)



Mozaikové trhliny, vysprávky, opotřebení EKZ



Vysprávky, výtluky, podélné trhliny, mozaikové trhliny pruh)

Vysprávky, mozaikové trhliny, vyjeté koleje (pomalý pruh)
vyzkum a poradenské služby ve slavitele

Fotodokumentace**Pohled ve směru staničení**

Vysprávky, mozaikové trhliny, vyjeté koleje (pomalý pruh)



Vysprávky, mozaikové trhliny



Vysprávky, výtluky, mozaikové trhliny, hloubková koroze



Hloubková korze, mozaikové trhliny, vysprávky



Hloubková korze, mozaikové trhliny, vysprávky




Hloubková korze, mozaikové trhliny, vysprávky



Hloubková korze, výtluky, vysprávky, hloubková korze



Konec úseku pohled vpřed

Fotodokumentace**Pohled proti směru staničení**

Konec úseku pohled vzad



Ztráta asfaltového tmelu, mozaikové trhliny, vysprávky



Hloubková koroze, mozaikové trhliny, výtluk



Mozaikové trhliny, vysprávky, hloubková koroze



Mozaikové trhliny, opotřebení EKZ, vysprávky



Výtluky, mozaikové trhliny, opotřebení EKZ



Mozaikové trhliny, vysprávky, vyjeté koleje (pomalý pruh)



Opotřebení EKZ, vysprávky, vyjeté kolej (pomalý pruh)

CONSULTEST s.r.o.

Technický servis a výzkum
pro živnostníky a firemní slavitele
Veveri 95
602 00 Brno
IC: 25346784
DIČ: CZ25346784

Fotodokumentace**Pohled proti směru staničení**

Výtluky, ztráta makrotextury, vysprávky, vyjeté koleje (PP)



Výtluky, vysprávky, hloubková koroze, mozaikové trhliny



Hloubková koroze, vysprávky, opotřebení EKZ



Hloubková koroze, výtluk, vysprávky, podélné trhliny



Hloubková koroze, vysprávky, vyjeté koleje (pomalý pruh)



Hloubková koroze, vysprávky, vyjeté koleje (pomalý pruh)



Hloubková koroze, vysprávky, vyjeté koleje (pomalý pruh)



Výtluk, mozaikové trhliny, vysprávky

CONSULTEST s.r.o.

Zkušební laboratoř a výzkum

a poradenské služby ve stavitelství

Veveri 95
602 00 BrnoIČ: 25346784
DIČ: CZ25346784

Fotodokumentace**Pohled proti směru staničení**

Hloubková koroze, mozaikové trhliny, vysprávky




Výtluk, hloubková koroze, vysprávky, mozaikové trhliny



Podélná trhliny, výtluk, vysprávky



Mozaikové trhliny, vysprávky, hloubková koroze



Výtluky, vysprávky, podélné trhliny, hloubková koroze



Opotřebení EKZ, vysprávky, příčné trhliny



Opotřebení EKZ, vysprávky, podélné trhliny



Opotřebení EKZ, vysprávky

CONSULTEST s.r.o.Zkušební laboratoř, vyzkum
a poradenské služby ve stavitelstvíVeveří 95 IČ: 25346784
602 00 Brno DIČ: CZ25346784

Fotodokumentace**Pohled proti směru staničení**

Opotřebení EKZ, vysprávky, mozaikové trhliny



Opotřebení EKZ, podélné a příčné trhliny



Mozaikové trhliny, hloubková koroze, vysprávky, výtluk pruhu



Hloubková koroze, podélné trhliny, vyjeté koleje (pomalý



Mozaikové trhliny, vysprávky, vyjeté koleje (pomalý pruh)



Mozaikové trhliny, hloubková koroze, vysprávky



Mozaikové trhliny, vysprávky



Začátek úseku pohled vzad

CONSULTEST s.r.o.Zkušební laboratoř vyzkum
a poradenské služby ve stavitelstvíVevetl 95
602 00 BrnoIČ: 25346784
DIČ: CZ25346784

Příloha 3

Protokoly o zkouškách

CONSULTEST s.r.o.



L 1211

Zkušební laboratoř CONSULTEST s.r.o., Veveří 95, 662 37 Brno

**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
Příspěvková organizace
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno**

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 380/19/ZB

**Stanovení tlouštěk a druhů konstrukčních vrstev diagnostikované vozovky
Akce „Diagnostika silnice III/37915 Brno – Lesná ul. Seifertova a Dusíkova“**

Zkušební laboratoř CONSULTEST s.r.o. prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho části nesmějí být měněny.

Tento protokol obsahuje 5 stran psaných textovým editorem na PC a je vypracován ve 3 vyhotoveních. Součástí protokolu jsou přílohy – fotodokumentace.

Výtisk číslo: 1 2 3

Brno, dne 20.4.2019



1. ZPRACOVATEL PROTOKOLU

ZL CONSULTEST s.r.o.
Veverí 95
662 37 Brno

2. OBJEDNATEL ZKOUŠKY

IDENTIFIKACE OBJEDNATELE:

Správa údržby silnic Jihomoravského kraje
Příspěvková organizace
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

ČÍSLO ZAKÁZKY:

010/2019/ZB

3. ÚDAJE O VZORCÍCH

Na žádost objednatele bylo dne 22. 2. 2019 a 27. 2. 2019 provedeno a odebráno celkem 7 jádrových vývrtů a 2 vrtané sondy za účelem stanovení tloušťek asfaltových a konstrukčních vrstev diagnostikované vozovky, akce „Silnice III/37915 Brno – Lesná, ul. Seifertova a Dusíkova“.

Začátek úseku je vymezen provozním staničením km 0,350 – 1,900, celková délka úseku je 1,550 km.

Místa pro provedení jádrových vývrtů a vrtaných sond byly zvoleny zástupcem ZL a jsou specifikovány v následujících tabulkách. Vzorky vývrtů byly evidovány v knize vzorků pod čísly AV/017/19 a vzorky vrtaných sond byly evidovány v knize vzorků pod číslem AZ/018/19.

Tabulka 1: Místa provedených jádrových vývrtů a vrtané sondy

Jádrový vývrt	Sonda	Provozní staničení [km]	Umístění jádrového vývrtu / vrtané sondy	Poznámka
JV 1	-	0,375	1,40 m vpravo od okraje vozovky	-
-	S 1	0,600	1,80 m vlevo od okraje vozovky	-
JV 2	-	0,600	1,80 m vlevo od okraje vozovky	Příčná trhlina
JV 3	-	0,850	3,5 m vpravo od okraje vozovky	-
JV 4	-	1,100	4,0 m vlevo od okraje vozovky	-
-	S 2	1,350	1,75 m vpravo od okraje vozovky	-
JV 5	-	1,350	1,75 m vpravo od okraje vozovky	-
JV 6	-	1,600	1,80 m vlevo od okraje vozovky	-
JV 7	-	1,850	1,00 m vpravo od okraje vozovky	



4. ZPŮSOBY ZKOUŠENÍ

4.1 ZKUŠEBNÍ METODY A POSTUPY

ČSN EN 12697-36, mimo 4.2	Stanovení tloušťky asfaltové vozovky
ČSN EN 12697-6	Stanovení objemové hmotnosti.
ČSN EN 12697-8	Stanovení mezerovitosti
ČSN EN 12697-5	Stanovení maximální objemové hmotnosti
ČSN EN 12697-2	Stanovení zrnitosti
ČSN EN 12697-1	Stanovení obsahu rozpustného pojiva

4.2 ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ

Posuvné měřítko, ocelová měrka.

Zkušební zařízení byla řádně kalibrována.

4.3 ZKUŠEBNÍ POMŮCKY

Vrtací souprava pro odběr jádrových vývrtů a pomůcky k provedení vrtané sondy.

Destilovaná voda, rozpouštědlo Perchlorethylen, laboratorní pomůcky.

5. ÚDAJE O ZKOUŠENÍ

5.1 ODBĚR VZORKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA

Odběr jádrových vývrtů asfaltových vrstev byl proveden jádrovou vrtačkou s řezací korunkou průměru 150 mm do úrovně podkladní vrstvy. Vývrt byly označeny a dopraveny v přepravních paletách do zkušební laboratoře.

Místa pro vrtané sondy byla zvolena pracovníky laboratoře. Vzorky z konstrukčních vrstev vozovky byly označeny a dopraveny v igelitových pytlích do zkušební laboratoře.

5.2 PRŮBĚH ZKOUŠEK

Zkoušky byly provedeny uvedenými pracovníky podle citované ČSN EN 12697-36.

Na jádrových vývratech byly provedeny tyto práce a laboratorní zkoušky:

- Jádrové vývrtů byly fotodokumentovány.
- Byl určen druh a změřena tloušťka jednotlivých vrstev.
- Byla stanovena objemová hmotnost asfaltových zkušebních těles.

Homogenizací asfaltové směsi byl připraven materiál pro další laboratorní zkoušky, pomocí kvartace byla získána navážka pro stanovení:

- Stanovení maximální objemové hmotnosti
- Stanovení zrnitosti.
- Stanovení obsahu rozpustného pojiva.

U vrtaných sond byly provedeny tyto práce a laboratorní zkoušky:

- Vrtané sondy byly fotodokumentovány.
- Byla stanovena tloušťka jednotlivých konstrukčních vrstev.



6. VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Na základě laboratorních zkoušek byly stanoveny hodnoty uvedené v následujících tabulkách.

Tabulka 2: Jádrové vývrty – tloušťky jednotlivých vrstev

Označení vývrtu	Staničení [km]	Asfaltové vrstvy – tloušťka [mm]					Druh podkladní vrstvy
		A	B	C	D	Suma	
JV 1	0,375	51	50	-	-	101	SC
JV 2	0,600	71	33	66	-	170	PM
JV 3	0,850	35	40	51	-	126	PM
JV 4	1,100	79	61	36	-	176	PM
JV 5	1,350	51	89	40	51	231	PM
JV 6	1,600	50	70	30	30	180	PM
JV 7	1,850	62	-	-	-	62	PM

Poznámka: SC – směs stmelená hydraulickým pojivem, PM – penetrační makadam

Tabulka 3: Vrtané sondy – tloušťky jednotlivých vrstev

Označení sondy		S 1		S 2	
Staničení [km]		0,600		1,350	
Konstrukční vrstvy (druh, tl. v mm)	1	AHV	170	AHV	230
	2	PM	130	PM	90
	3	ŠD	100	ŠD	130
	4	ŠP	300	-	-
	SUMA	700		450	
Podloží vozovky		Písčitý jíl (F4 CS)		Písčitá hlína (F3 MS)	

Poznámka 1: AHV – asfaltové huňné vrstvy, PM – penetrační makadam, ŠD – štěrkodrť, ŠP - štěrkopísek

Poznámka 2: Stanovení tloušťek jednotlivých vrstev sondy je mimo rozsah akreditace

Tabulka 4: Smyková zkouška spojení vrstev

Označení	Maximální smyková síla A/B [kN]	Maximální smyková síla B/C [kN]
JV 3	60,55	3,525
JV 6	48,93	38,93

Tabulka 5: Mezerovitost asfaltové směsi

Označení / vrstva	Obj. hmotnost [Mg/m ³]	Obj. hmotnost maximální [Mg/m ³]	Mezerovitost [%]
JV 3 B	2,314	2,455	5,7
JV 6 B	2,352	2,425	



Tabulka 6: Obsah asfaltu a čára zrnitosti asfaltové směsi

Vývrt	JV 3	JV 6
Vrstva	B	B
Obsah asfaltu [%]	5,8	6,5
Síta v mm	Propady v %	Propady v %
31,5	100	100
22,4	100	100
16	100	100
11,2	94	91
8	89	82
5,6	79	72
4	68	65
2	51	53
1	39	40
0,5	28	27
0,25	20	18
0,125	15	12
0,063	11,4	9,5

Zkoušel:

Yvona Bundálková
Martina Štouřáčková
Jiří Ammerling






Foto č. 1 – Detail vývrstu JV 1



Foto č. 2 – Detail vývrstu JV 2



Foto č. 3 – Detail vývrstu JV 2




Foto č. 4 – Detail vývrstu JV 3




Foto č. 5 – Detail vývrstu JV 4




Foto č. 6 – Detail vývrstu JV 5



Foto č. 7 – Detail vývrstu JV 6




Foto č. 8 – Detail vývrstu JV 7




Foto č. 1 – Detail vývrtu JV 1



Foto č. 2 – Detail vývrtu JV 2



Foto č. 3 – Detail vývrtu JV 2




Foto č. 4 – Detail vývrtu JV 3



Foto č. 5 – Detail vývrtu JV 4



Foto č. 6 – Detail vývrtu JV 5




Foto č. 7 – Detail vývrtu JV 6




Foto č. 8 – Detail vývrtu JV 7




Foto č. 1 – Detail sondy S 1




Foto č. 1 – Detail sondy S 2



L 1211

Rozbor zeminy
**ČSN EN ISO 17892-4, kap.5.2., 5.3, ČSN EN ISO 17892-1, ČSN CEN ISO/TS
17892-12, ČSN EN 13286-2, národní příloha NB, ČSN EN 13286-47**

Protokol o zkoušce č.: 190/19/ZB

List: 1/1

Výtisk č.:
1 2 3

Stavba: III/37915 Brno - Lesná, ul. Seifertova
 Konstrukční celek: podloží
 Specifikace vzorku: VS 1 km 0,600 LJP
 Označení ZL: AZ 086/19
 Odebráno dne: 27.2.2019
 Zkoušeno dne: 28.2.2019 - 4.3.2019

1. Způsoby zkoušení

ČSN EN ISO 17892-4, kap.5.2., 5.3 Stanovení zrnitosti zemin
 ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin
 ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Stanovení konzistenčních mezí
 ČSN EN 13286-2, národní příloha NB Proctorova zkouška stanovení zhutnitelnosti zemin
 ČSN EN 13286-47 Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

2. Výsledky zkoušek**2.1. Stanovení zrnitosti zemin**

Síto (mm)	propady na sítech (%)	zkoušený vzorek
125	100	
63	100	
31,5	100	
22,4	100	
16	100	
8	96	
4	90	
2	82	
1	74	
0,5	66	
0,25	59	
0,125	54	
0,063	50,7	

2.2. Stanovení vlhkosti zemin

w (%)	13,7
*pozn.: aktuální vlhkost vzorku	

2.3. Stanovení konzistenčních mezí

w _L (%)	34
w _P (%)	21
I _P (%)	13

*pozn.: w_L (%) stanoveno na kuželu s vrch.úhlem 60°

Složení zeminy	(%)
Štěrk. složka g (zrna > 2 mm)	17,8
Písčitá složka s (zrna 0,063-2 mm)	31,5
Jemné částice f (zrna < 0,063 mm)	50,7

2.4. Proctorova zkouška stanovení zhutnitelnosti zemin

Optimální vlhkost	w _{opt} (%)	-
Maximální objemová hmotnost	ρ _{max} (kg/m ³)	-

2.5. Stanovení okamžitého indexu únosnosti

Vlhkost při přípravě	w (%)	-
Suchá objemová hmotnost při přípravě	ρ _d (kg/m ³)	-
Vlhkost po ukončení zkoušky	w (%)	-

Hodnota okamžitého indexu únosnosti IBI	-
---	---

INFORMACE MIMO ROZSAH AKREDITACE

Klasifikace a označení zeminy dle ČSN 73 6133

Písčitý jíl	F4 CS	vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	Podmínečně vhodná
		vhodnost do násypu	Podmínečně vhodná

Objednatel zkoušky: Správa a údržba silnic JMK
 Ořechovská 541/35
 619 00 Brno, Horní Heršpice

Protokol uzavřen dne: 5.3.2019

Objednávka (zakázka):

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
 Protokol může být reproducován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
 Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Zkoušel:

Yvona Bundáková

Vedoucí ZL Brno:

Miroslava Zrůstová

(7)

CONSULTEST

s.r.o.

M. Š.

č. 1211





Rozbor zeminy
ČSN EN ISO 17892-4, kap.5.2., 5.3, ČSN EN ISO 17892-1, ČSN CEN ISO/TS 17892-12, ČSN EN 13286-2, národní příloha NB, ČSN EN 13286-47

Protokol o zkoušce č.: 191/19/ZB

List: 1/1

Výtisk č.:
1 2 3

Stavba: III/37915 Brno - Lesná, ul. Seifertova
 Konstrukční celek: podloží
 Specifikace vzorku: VS 2 km 1,350 PJP
 Označení ZL: AZ 087/19
 Odebráno dne: 27.2.2019
 Zkoušeno dne: 28.2.2019 - 4.3.2019

1. Způsoby zkoušení

ČSN EN ISO 17892-4, kap.5.2., 5.3 Stanovení zrnitosti zemin
 ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin
 ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Stanovení konzistenčních mezí
 ČSN EN 13286-2, národní příloha NB Proctorova zkouška stanovení zhutnitelnosti zemin
 ČSN EN 13286-47 Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

2. Výsledky zkoušek**2.1. Stanovení zrnitosti zemin**

Sítø (mm)	propady na sítech (%)	zkoušený vzorek	w (%)	9,5
125	100			
63	100			
31,5	100			
22,4	100			
16	98			
8	94			
4	84			
2	74			
1	63			
0,5	53			
0,25	45			
0,125	40			
0,063	35,8			

2.2. Stanovení vlhkosti zemin

w (%)	9,5
*pozn.: aktuální vlhkost vzorku	
w _L (%)	23
w _P (%)	18
I _P (%)	5

*pozn.: w_L (%) stanoveno na kuželu s vrch.úhlem 60°

Složení zeminy	(%)
Štérk. složka g (zma > 2 mm)	26,3
Písčitá složka s (zma 0,063-2 mm)	38,0
Jemné částice f (zma < 0,063 mm)	35,8

2.4. Proctorova zkouška stanovení zhutnitelnosti zemin

Optimální vlhkost	w _{opt} (%)	-
Maximální objemová hmotnost	ρ _{max} (kg/m ³)	-

2.5. Stanovení okamžitého indexu únosnosti

Vlhkost při přípravě	w (%)	-
Suchá objemová hmotnost při přípravě	ρ _d (kg/m ³)	-
Vlhkost po ukončení zkoušky	w (%)	-

Hodnota okamžitého indexu únosnosti IBI	-
---	---

INFORMACE MIMO ROZSAH AKREDITACE

Klasifikace a označení zeminy dle ČSN 73 6133

Písčitá hlína	F3 MS	vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	Podmínečně vhodná
		vhodnost do násypu	Podmínečně vhodná

Objednatel zkoušky: Správa a udržba silnic JmK
 Ořechovská 541/35
 619 00 Brno, Horní Heršpice

Protokol uzavřen dne: 5.3.2019

Objednávka (zakázka):

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
 Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
 Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Zkoušel:

Vedoucí ZL Brno:



Yvona Bundáková
 AKREDITOVAÑÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
 CONSULTEST s.r.o.
 Miloslava Žrustová
 č. 1211