




Půdorys 3NP



Půdorys 4NP



Půdorys 5NP




Legenda

- Stávající konstrukce a prvky
- Bourané konstrukce a prvky

Poznámka

Během bouracích prací musejí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy a nařízení.
Veškeré skladby jsou popsány ve výpisu skladeb ve výkresu řezu.



±0,000 = Místní		Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv	
Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta	Vypracoval:	Ing. Jana Fišarová
Místo stavby:	Brno - Pisárky	Stavební úřad:	Brno - Střed
Stavebník:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, IČ: 006 38 005, Merhautova 590/15, 613 00 Brno		
Název akce:	Oprava fasády, oken a lodžií objektu Lipová 231/16 v Brně		
Obsah:	Půdorys 3NP, 4NP a 5NP - stávající stav		
Formát:		A2	
Datum:		05/2022	
Stupeň dokumentace:		DPS	
Měřítko:		1:100	
Číslo výkresu:		Číslo paré:	
D.1.1.3			