




Půdorys 1PP



Půdorys 1NP



Půdorys 2NP




Legenda

- Stávající konstrukce a prvky
- Bourané konstrukce a prvky

Poznámka

Během bouracích prací musejí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy a nařízení.
Veškeré skladby jsou popsány ve výpisu skladeb ve výkresu řezu.



±0,000 = Místní		Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv	
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
Ing. Michal Valenta		Ing. Jana Fišarová	
Místo stavby:		Stavební úřad:	
Brno - Pisárky		Brno - Střed	
Stavebník:		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, IČ: 006 38 005, Merhautova 590/15, 613 00 Brno	
Název akce:		Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně	
Obsah:		Půdorys 1PP, 1NP a 2NP - stávající stav	
Formát:		A2	
Datum:		05/2022	
Stupeň dokumentace:		DPS	
Měřítko:		1:100	
Číslo výkresu:		D.1.1.2	
Číslo paré:			