

Most 37926-6

Most přes trať ČD Brno - Přerov před Rousínovem

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 37926-6 (Most přes trať ČD Brno - Přerov před Rousínovem)

Okres: Vyškov

Prohlídku provedl: Horáček Miroslav

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 20.6.2021

Poznámka:

Přítomni Marek Malimánek.

Počasí v době provádění prohlídky:

Jasno

Způsob zpřístupnění:

Po násypovém tělese podél křídel.

Teplota vzduchu: 25.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 37926

Staničení km: 10.657km

Ev.č.mostu: 37926-6

Název objektu: **Most přes trať ČD Brno - Přerov před Rousínovem**

Staničení ve směru: Od Habrovan na Rousínov

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|--|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Bez provedení sond jsou základy nepřístupné, dle náčrtu z mostního listu je založení plošné. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Železobetonové opěry jsou masivní monolitické. Železobetonová křídla opěr jsou rovnoběžná, monolitická. Povrch křídel je opatřen cementovou omítkou. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|------------------|--|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | Nosnou konstrukci tvoří 9 ks prefabrikovaných nosníků KA-61 z předem předpjatého betonu. Šířka nosníku je 0,98 m, výška je 0,85 m. Podhled je nad kolejí ČD opatřen penetračním nátěrem proti kouřovým plynům. Nosníky jsou na úložném prahu uloženy na asfaltovou lepenku. MZ jsou pravděpodobně podpovrchové. Přiznané jsou však pouze na římsách překrývacím plechem. |
|-------|-----|------------------|--|

3. svršek

- | | | | |
|-------|-------|--------------------|-------------------------------|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | Živičný povrch vozovky. |
| [3.2] | 3.2 | Chodníky | Chodník se živičným povrchem. |
| [3.3] | 3.3.1 | římša | Římasy jsou ze železobetonu. |
| [3.4] | 3.3.2 | obrubník | Obrubníky žulové. |
| [3.5] | 3.5 | Izolační systém NK | Typ izolace neznámý. |

4. Vybavení

[4.1]	4	Vybavení	Po obou stranách mostu je osazeno ocelové třímadlové zábradlí. Sloupky jsou z I válcovaných profilů a madla z trubek. Výška zábradlí je 1,0 m. Na obou stranách mostu je ochrana proti dotyku kabelu z trakčního vedení. V pohledu NK je vyústění 4 ks odvodňovačů. Jedná se buď o odvodňovače izolace, nebo o nefunkční odvodňovače vozovky - ve vozovce odvodňovače nejsou patrné, vozovka je převrstvená.
[4.2]	4.3	Dopravní značení, označení objektu	Před i za mostem jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. A dopravní značení B13 (21 t) a E 5 (jediné vozidlo 62 t). Na koncích a začátcích zábradlí jsou osazeny DZ Z4.
[4.3]	4.6	Území pod mostem a přístup cesty	Pod mostem je vedena kolej trati ČD. Svahy pod mostem jsou přírodní, nezpevněné. Po násypovém tělese podél křídel. Za mostem jsou 2 schodiště které ale nevedou přímo pod most.
[4.4]	4.7	Cizí zařízení	Na levém zábradlí u opěry 1 je osazeno zařízení proti bludným proudům. Trakční vedení pod mostem není zavěšeno do mostu.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

[1.1]	1.2	Mostní podpěry křídla a čelní zdi	<ul style="list-style-type: none"> -na opěře 2 beton místy protkaný všesměrnými drobnými trhlinkami -dochází ke značnému zatékání skrze uložení na opěře 2 vlevo -objevují se zde vápenné výluhy ve formě záclon a inkrustace ve velkém rozsahu -voda stéká po celé výšce opěry -na opěře 2 vpravo je odražený roh -opěry jsou znečištěny graffiti -křídla zejména u opěry 2 jsou protkány všesměrnými trhlinkami, levého křídla opěry 2 také podélnými -skrze trhlinky se objevují vápenné výluhy -křídla jsou lokálně znečištěna graffiti
-------	-----	-----------------------------------	--

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1]	2.1	Nosná konstrukce	<ul style="list-style-type: none"> -nosníky jsou ze spodní strany zamáčené, s vápennými výluhy kolem odvodňovačů a u dírek na odvodnění nosníků -na krajních nosnících a na podhledu lokálně odražená krycí vrstva a viditelný korodující třmínek -mostní závěry netěsní dochází k zatékání na úložný práh -ocelové překryvy dilatačních spár jsou zkorodované a bez nátěru
-------	-----	------------------	---

3. svršek

[3.1]	3.1	Vozovka	<ul style="list-style-type: none"> -vozovka je převrstvená -ve spáře mezi vozovkou a obrubou uchycena vegetace
-------	-----	---------	--

- | | | |
|-------|------------------------|--|
| [3.2] | 3.3.1 římsa | -degradující povrch říms |
| [3.3] | 3.3.2 obrubník | -z důvodu převrstvení vozovky, obrubníky neplní svou funkci |
| [3.4] | 3.5 Izolační systém NK | -na podhledu se lokálně objevují průsaky zejména kolem odvodňovačů |

4. Vybavení

- | | | |
|-------|------------|--|
| [4.1] | 4 Vybavení | -zábradlí na mostě je nenormové, nemá svislou výplň a je vysoké pouze 1,0
-místy je povrchová koroze a odpadá nátěr |
|-------|------------|--|

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3. odstranění do 2 let

- | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|--|
| [1] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Injektáž trhlin, sanace opěry. Odstranění graffiti. Dobetonování uraženého rohu opěry. |
| [2] | 2.1 | Nosná konstrukce | Lokální sanace podhledu. |
| [3] | 2.1 | Nosná konstrukce | Rekonstrukce mostních závěrů. Ocelové překryvy ošetřit PKO. |
| [4] | 3.3.1 | římsa | Sanace povrchu. |

2.odstranění nutno do 5 let

- | | | | |
|-----|-----|----------|---|
| [5] | 3.1 | Vozovka | Výhledově zřídit novou vozovku, opravit či zřídit nové odvodňovače, a osadit nový MZ. |
| [6] | 4 | Vybavení | Provést nové konstrukční uspořádání mostního zábradlí v souladu s požadavky ČSN 73 6201(výška 1.10 m + svislá výplň s maximální velikostí otvoru mezi jednotlivými pruty 0.12 m). |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Žádný záznam.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba

Stavební stav:

IV - Uspokojivý (koefic. $a=0.8$)

Nosná konstrukce

Stavební stav:

III - Dobrý (koefic. $a=1.0$)

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 6 / 2027

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

$V_n = 21.0t$

$V_r = 62t$

$V_e = 147t$

Max.nápravový tlak = 12.0t

Poznámka k zatížitelnosti

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



01. Pohled ve směru staničení.jpg



02. Pohled proti směru staničení.jpg



03. DZ osazena na mostě.jpg



04. Zábradlí vlevo.jpg



05.Chodník na mostě.jpg



06.Koroze zábradlí.jpg



07.Dilatační spára na mostě.jpg



08.Dilatační spára na mostě.jpg



09.Vozovka na mostě.jpg



10.Zábradlí vpravo.jpg



11.Ochrana kolejiště na mostě.jpg



12.OP1.jpg



13.Odpadlý roh u OP1.jpg



14.Graffiti na OP1.jpg



15.OP2.jpg



16.Graffiti na OP2.jpg



17.Podhled NK.jpg



18.Území pod mostem.jpg




19.Levá strana mostu.jpg



20.Výkvěty na římse vpravo.jpg



21. Vápenné výluhy na podhledu.jpg



22. Degradace betonu OP2.jpg



23. Pravá strana mostu.jpg



24. Obnažené výztuže NK z boku vpravo u OP2.jpg



25.Vodorovná trhlina na OP2
vpravo.jpg



26.Graffiti na OP2 vpravo.jpg