



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Pr. 1233

V Břeclavi dne 22. 11. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace

Název zakázky: „Urgentní příjem Nemocnice Břeclav“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Baťka, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica – vedoucí HTU
e-mail: mikulica@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

I.

Dne 19. 11. 2024 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak sděluje následující:

Dotaz:

Dotaz č. 1

Chtěli bychom požádat zadavatele o to, aby v zájmu zajištění porovnatelnosti nabídek rozdělil transparentně a přehledně položky interiéru na jednotlivé prvky (návrh viz níže). Položky tak, jak jsou pro zpracování nabídek předkládány, působí zmatky, neboť sdružují práce různých profesí. Navíc i v případě změn v daných položkách bude pro zadavatele jednodušší pracovat s jednotlivými prvky.

Navrhujeme uspořádání položek takto:

Díl: 769_D.1.5 Vybrané části interiéru					
	1.1 - P.1.1.1	příčka skleněná do profilů	ks	1,00000	0,00
	1.1 - S.1.1.1	recepční pult se stolem	ks	1,00000	0,00
	1.1 - M.1.1.1	recepční křeslo	ks	2,00000	0,00

1.1 - E.1.1.1	svítidlo z apuštěné	ks	3,00000	0,00
1.1 - E.1.1.2	led pás zapuštěný	ks	1,00000	0,00
1.1 - E.1.1.3	3D nápis "recepce" - prosvětlený	ks	1,00000	0,00
1.2 - P.1.2.1	příčka skleněná se sloupky	ks	2,00000	0,00
1.2 - S.1.2.1	odkládací stůl v čekárně	ks	2,00000	0,00
1.2 - M.1.2.1	lavice čekárny (3-sedák)	ks	14,00000	0,00
1.3 - S.1.3.2	krytí horního líce bočnic schodiště	ks	2,00000	0,00
1.4 - S.1.4.1	skříňový díl pod schodištěm	ks	1,00000	0,00
1.4 - M.1.4.1	lavice čekárny (3-sedák)	ks	2,00000	0,00
1.4 - S.1.4.2	pohledové zakrytí spodního líce schodiště	ks	1,00000	0,00
1.4 - F.1.4.1	sokl skříňového dílu	ks	1,00000	0,00
1.4 - E.1.4.1	nápis prosvětlený	ks	2,00000	0,00
1.6 - P.1.6.1	příčka skleněná se sloupky	ks	2,00000	0,00
1.6 - P.1.6.2	příčka skleněná se sloupky	ks	1,00000	0,00
1.6 - P.1.6.3	dveře ve skleněné příčce, uzamykatelné, skleněné, levé s nadsvětlíkem	ks	1,00000	0,00
1.6 - M.1.6.1	recepční křeslo	ks	2,00000	0,00
1.6 - M.1.6.2	křeslo pro příjem pacientů	ks	2,00000	0,00
1.6 - S.1.6.1	příjmový stůl	ks	2,00000	0,00

místo:

369	1.1	D + M Recepce, kompletně dle Výkresu A01.1	ks	1,00000	0,00
370	1.2	D + M Hala s čekárnou, kompletně dle Výkresu A01.1	ks	1,00000	0,00
371	1.4	D + M Prostor pod schodištěm, kompletně dle Výkresu A01.1	ks	1,00000	0,00
372	1.6	D + M Příjem pacientů, kompletně dle Výkresu A01.1	ks	1,00000	0,00

Dotaz č. 2

Prosíme o vyjmutí pol. 126 "Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál" z výkazu výměr. Nevíme přesný rozsah a druh daných prací, tudíž tuhle položku nemůžeme řádně ocenit a vedla by k rozdílným cenám napříč uchazeči, neboť není jasný její rozsah.

127	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000	0,00
-----	--------	--	----	---------	------

Dotaz č. 3

Prosíme o vyjasnění specifikace u čistících rohoží - prvek Z/5 - ve výpise zámečnických výrobků je uvedeno, že se má jednat o "venkovní rohož" z hliníkových profilů se zafixovanými kartáčovými pásky, ale ve skladbě kcí a technické zprávě je uvedeno, že se jedná o kobercovou čistící zónu ze 100% PA, reakce na oheň Bfl-s1. Co je platné? Dále jsme byli naším subdodavatelem upozorněni na nevhodnost použití kartáčových pásek v hliníkových profilech, které jsou určeny především do exteriéru. Vzhledem k tomu, že se jedná o urgentní příjem, bude na místě samém z povahy věci značný pohyb sanitních lůžek a vozíků - těmto pomůckám mohou kartáčové násady znesnadňovat pohyb (kartáče kladou

odpor) a přispívají k abnormálnímu opotřebení rohoží (dojde ke zničení ve velmi krátkém čase, řádově týdny). V interiéru je nutné řešit především vlhkost a z tohoto důvodu doporučujeme použití textilních násad. Tyto násady zajistí eliminaci vlhkosti dále do prostoru.

Dotaz č. 4

Schodiště (vybrané části interiéru) - prvek S.1.3.2 krytí horního líce bočnic schodiště (byl obsažen v pol. 370), prvek S.1.4.2 zakrytí spodního líce schodiště (obsaženo v pol. 371). Nenašli jsme ocenění prvků bočního krytí bočnic schodiště (vnější i vnitřní). Kde má být oceněno? Navíc prvek S.1.3.2 krytí horního líce bočnic schodiště byl v revizi VV v DI č. 7 vyjmut z VV - kde nyní daný prvek máme ocenit?

Dotaz č. 5.

Pol. 122 D+M repase stávajícího schodiště - přebroušení, přetmelení a nový nátěr - domníváme se, že výměra položky je chybná. Dále se jedná o částečně zdvojenou položku, protože přebroušení schodiště se nachází i v pol. 387 (zde je výměra správně). O jaký nátěr se v pol. 122 má jednat?

122	955_B_001	D + M repase stávajícího schodiště přebroušení, přetmelení a nový nátěr	-m2	12,69744	0,00
		měřeno v pohledové ploše :			
		D.1.1-05 :			
		1,4*(11*0,28*2*1,31+1,0)		12,69744	
387	776811111U00	Přebroušení povrchu	m2	728,73580	0,00
		P4 :			
		9,3		9,30000	
		podstupnice :			
		0,1635*1,4*22		5,03580	

Dotaz č. 6

Ve VV jsme nenašli samonivelační stěrku a penetraci pod vinylové podlahy. Prosíme o jejich doplnění.

Odpověď zadavatele na Dotaz:

Zadavatel uvádí následující vysvětlení:

Ad dotaz č. 1

Zadavatel se rozhodl vyhovět tomuto návrhu a upravil výkaz výměr. Upravená verze bude dnes zveřejněna prostřednictvím E-ZAK.

Ad dotaz č. 2

Položka byla z výkazu výměr vyjmuta. Upravená verze bude dnes zveřejněna prostřednictvím E-ZAK.

Ad dotaz č. 3

Platí obě čistící zóny, jak je uvedeno na výkrese 1.NP a ve skladbách konstrukcí.

U čistící rohože Z/5 je upravena specifikace následovně:

Venkovní čistící zóna z hliníkových profilů se zafixovanými vyměnitelnými gumovými pásky. Al profily spojeny nerezovým lankem pro možnost natočení rohože. Součástí výrobku je osazovací rám z hliníkového I-profilu 30/30/3 mm. Čistící zóna zapuštěna do betonové dlažby.

Na výkrese D.1.1-05 Půdorys 1.NP – nový stav a D.1.1-14 je uvedena vnitřní čistící zóna. Jedná se o dvě čistící zóny doplněné ve výkazu výměr.

Součástí vysvětlení je doplněný VV o dvě vnitřní čistící zóny a zámečnický výrobek Z/5 s upraveným popisem.

Ad dotaz č. 4

Oprava: pol. 334 (Z/35) se týká pouze kotvení zábradlí schodiště. Vlastní zábradlí schodiště, dřevěné madlo a horní líc bočnic schodiště (soklu) a vlastní zábradlí galerie a madlo (mimo kotvení zábradlí) je v oddílu 769_D.1.5 Vybrané části interiéru.

Vnitřní bok schodnice bude opatřen omyvatelným nátěrem, venkovní bok schodnice je krytý zasklívacím profilem zábradlí, zbývající část ocelové schodnice bude opatřena nátěrem, vše doplněno v odd. 95 výkazu výměr.

Součástí vysvětlení je doplnění položek ve výkazu výměr v oddílu 769_D.1.5 Vybrané části interiéru a v odd. 95. výkazu výměr.

Upravená verze výkazu výměr bude dnes zveřejněna prostřednictvím E-ZAK.

Ad dotaz č. 5

Jedná se o uzavírací protiprašný nátěr po odstranění stávajících vrstev nášlapů.

Výměra je v pořádku. Dodavatel nacení výměry, které jsou ve výkazu výměr.

Ad dotaz č. 6

Položka je ve výkazu výměr odd. 777 Podlahy ze syntetických hmot.

II.

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na charakter provedených úprav a na to, jaká doba zbývá do konce lhůty pro podání nabídek, **zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce.**

Ing. Petr Baťka
ředitel