



IMOS BRNO, a.s.  
DIVIZE SILNIČNÍ VÝVOJ  
OLOMOUCKÁ 174  
627 00 BRNO

*výzkum, vývoj, poradenství, průzkumy a diagnostika, akreditovaná zkušební laboratoř*  
tel: 548129342, 602554150, fax: 548129285  
E-mail: [meluzinp@imosbrno.eu](mailto:meluzinp@imosbrno.eu), <http://www.imosbrno.eu>

---



Objednatel: OPTIMA spol. s.r.o.

Vyhotoveno v osmi  
výtiscích s rozdělením:

7 x OPTIMA spol. s.r.o. (+1 x CD)  
1 x IMOS Brno, DSV

Výtisk č. **1**

Razítko a podpis

---

ZÁŘÍ 2014

# 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Objednatel

OPTIMA, spol. s r.o., vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 1132  
Žižkova 738/IV  
566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 15030709

## Zhotovitel

IMOS Brno, a.s., zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211  
divize silniční vývoj  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IČ: 25322257

## Smluvní vztah (objednávka)

Objednávka ze dne 11.8.2014.

## Použité technické předpisy

ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti zemin  
ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení zrnitosti zemin  
ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení konzistenčních mezí  
řada norem ČSN EN 13108 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály  
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací  
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování  
ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola  
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  
ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží  
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek  
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek  
TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem  
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací  
TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena  
TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka  
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

## Systém jakosti – oprávnění zhotovitele

- Certifikát č. Q 255-2 podle ČSN EN ISO 9001:2009 pro IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno mj. na činnost Průzkumné a diagnostické práce v oboru pozemních komunikací od certifikačního orgánu QUALIFORM.
- Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací číslo 209/2010 pro Ing. Petra Meluzina, které vydalo pod č.j. 488/2010-910-IPK/1 Ministerstvo dopravy, Odbor silniční infrastruktury.
- Osvědčení o akreditaci č. 703/2012 pro zkušební laboratoř č.1074 IMOS Brno, a.s., divize silniční vývoj, Olomoucká 174, 627 00 Brno, vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
- Osvědčení o autorizaci číslo 22383 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Ing. Meluzina, který je autorizovaným inženýrem v oboru zkoušení a diagnostika staveb, ČKAIT 0007511.

## Všeobecně

Na základě výše uvedené objednávky provedl zhotovitel diagnostický průzkum vozovky na vybraném úseku silnice III/3655 spočívající ve vizuální prohlídce s grafickým záznamem a fotodokumentací poruch, měření průhybů a posouzení únosnosti vozovky, jádrových vývrtech, vrtaných sondách a rozborech podloží zeminy. Posouzení parametrů vozovky je provedeno podle technických podmínek TP87. Byly stanoveny výstupní parametry k hodnocení konstrukce vozovky. Předkládá se návrh opravy vozovky.

## 2. LOKALIZACE ÚSEKU

### Druh a označení pozemní komunikace

Předmětem posouzení je vybraný úsek na silnici III. třídy v Jihomoravském kraji. Silnice je dvoupruhová obousměrná pozemní komunikace.

**Silnice: III/3655**

**Okres: Blansko**

**Název: Letovice, ul. Nádražní**

### Začátek úseku (ZÚ)

ZÚ = km 0,000 (UB 2412A042, křiž. se sil. I/43)

### Konec úseku (KÚ)

KÚ = km 1,522 (UB 2412A053, křiž. se sil. II/365)

### Délka úseku

Délka posuzovaného úseku je 1,522 km.

### Mapka úseku

Příloha A.

## 3. STAV POVRCHU VOZOVKY

Dne 13.8.2014 byl vizuálně prohlížen povrch vozovky a graficky zaznamenány poruchy do formuláře – viz příloha B. Jejich číslování odpovídá číslům poruch uvedeným v TP 82. Některé poruchy jsou zachyceny na snímcích v příloze C.

### Práce provedl

Ing. Jindřich Melcher

### Vyskytující se poruchy

Č.	Název poruchy		Č.	Název poruchy	
01	Ztráta mikrotextury		16	Trhlina rozvětvená příčná	x
02	Ztráta makrotextury		17	Síťové trhliny	x
03	Kaverny		18	Olamování okrajů vozovky	x
04	Opořebení EKZ, EMK		19	Puchýře v MA	
05	Ztráta kameniva z nátěru		20	Nepravidelné hrboly	x
06	Ztráta asfaltového tmelu	x	21	Vyjeté koleje	
07	Hloubková koroze	x	22	Místní hrbol	
08	Výtluky v ohrubné vrstvě a krytu	x	23	Podélný hrbol	
09	Vysprávký	x	24	Místní pokles	x
10	Mozaikové trhliny	x	25	Podélný pokles	x
11	Trhlina úzká podélná	x	26	Plošná deformace vozovky	x
12	Trhlina úzká příčná	x	27	Prolomení vozovky	
13	Trhlina široká podélná	x	28	Zanesení příkopů	
14	Trhlina široká příčná	x	29	Zvýšená nezpevněná krajnice	x
15	Trhlina rozvětvená podélná	x			
Vysvětlivky: Vyskytující se poruchy označeny křížkem.					

### Hodnocení stavu povrchu vozovky

Podle TP 87 klasifikačním stupněm **5 – havarijní**.

### Poznámka k záznamu poruch:

Kompletní fotodokumentace je vložena v elektronické podobě na CD. Číslování snímků obsahuje tyto údaje: Pořadové číslo snímku, staničení snímku (km) a směr pohledu (+/-). Znaménko "+" za staničením fotografie značí pohled ve směru staničení úseku, znaménko "-" pohled proti směru staničení úseku. V příloze B jsou vyznačena místa pořízení snímků.

## 4. RÁZOVÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

### Datum měření

13.8.2014

### Lokalizace zkušebních míst

Ve vzdálenosti 0,7 – 1,2 m od pravého okraje vozovky (cca pravá jízdní stopa) nejprve ve směru staničení a poté se střídavým umístěním proti směru staničení.

### Operátor

Milan Šašinka

### Počet provedených zkoušek (zkušební místa)

16

### Princip zkoušek

Rázové zatěžovací zařízení (rovněž se používá název deflektometr či FWD - zkratka z Falling Weight Deflectometer) vyvozuje rázový puls pádem břemene přes tlumící systém na kruhovou zatěžovací desku spočívající na povrchu vozovky. Krátkodobým působením rázového pulsu při zkoušce se ve vozovce vyvozuje deformace povrchu. Speciálními snímači (geofony) se měří průhyby, které charakterizují průhybovou čáru. Tato průhybová čára je podkladem pro analýzu vlastností vozovky a jejích vrstev.

Dynamické nedestruktivní metody na principu tlumeného rázu simulují ve vozovce obdobné zatížení jako je zatížení kolem těžkého nákladního vozidla s návrhovou nápravou jedoucího rychlostí zhruba 60 km/hod.

### Měřená data

Při každé zkoušce se provede několik úderů. Zaznamenávají se průhyby z posledního úderu, které nesmí vykazovat odchylky v jednotlivých pořadnicích průhybů větší než 5 % ve srovnání s průhyby měřenými při předposledním úderu.

Teplota vozovky se měří dotykovým teploměrem na povrchu vozovky po ustálení teplot. Zatížení se měří snímačem síly v kN.

Formulář Měřená data obsažený v příloze D s označením Tabulka 1 uvádí v každém zkušebním místě číslo bodu, staničení, teplotu vozovky, hodnoty zatížení v kN a průhyby Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 a Y9 v milimetrech.

Grafické zobrazení spojnic vrcholů pořadnic devíti průhybů v jednotlivých zkušebních místech se nazývá deflexní profil úseku a je zobrazen v příloze D - viz Graf 1. Charakteristické průhybové čáry, tj. maximální a minimální naměřené a průměrná vypočtená jsou v Grafu 2.

## 5. VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK

### Popis vyhodnocovacího programu

Vyhodnocení zkoušek je provedeno vyhodnocovacím programem RoSy® DESIGN, který byl zpracován jako inverzní program pro výpočet modulů pružnosti z naměřené průhybové čáry. Předpokládá se že vrstvy jsou pružné, homogenní a isotropní.

Vstupní data pro výpočet tvoří měřená data z rázového zařízení (tj. devět hodnot průhybu, teplota vozovky a zatížení). Dalšími vstupními parametry jsou údaje o konstrukci vozovky dané tloušťkami vrstev podle zvoleného vrstevnatého systému konstrukce vozovky, dopravní zatížení a návrhová úroveň porušení vozovky.

Výstupními parametry jsou moduly pružnosti zadaných vrstev vozovky a modul pružnosti podloží  $E_p$ . Dalšími vypočtenými parametry jsou zbytková doba životnosti a tloušťka zesílení.

### Návrhová úroveň porušení vozovky

D1

### Dopravní zatížení

Při zadávání dopravního zatížení se postupuje podle technických podmínek TP87.

Dopravní zatížení je charakterizováno počtem těžkých nákladních vozidel (TNV) na základě výsledků ze sčítání dopravy v roce 2010. Na předmětném úseku není sčítací úsek. Dopravní zatížení bylo převzato z podkladů dodaných objednatelem:

km 0,000 – 0,250:

Počet **TNV<sub>0</sub>** v obou směrech za 24 hod je **112**, **TNV<sub>k</sub> = TNV<sub>0</sub>**, třída dopravního zatížení **IV – střední**.

km 0,250 – 1,522:

Počet **TNV<sub>0</sub>** v obou směrech za 24 hod je **219**, **TNV<sub>k</sub> = TNV<sub>0</sub>**, třída dopravního zatížení **IV – střední**.

TNV<sub>0</sub>, TNV<sub>k</sub> = průměrná denní intenzita TNV v roce sčítání dopravy a v dílčím návrhovém období

#### Konstrukce vozovky

Údaje o konstrukci vozovky byly stanoveny z provedených jádrových vývrtů a sond (viz přílohy E, F, G) a částečně převzaty z podkladů dodaných objednatelem (vrty J7, J8 a J9 provedené firmou SUDOP spol. s r.o. Pardubice, ev. č. zak. 1603/2008 ČGS – 080551, 09/2008).

#### Výstupní parametry měřeného úseku

Výstupy vyhodnocovacího programu jsou obsaženy v Posouzení vozovky a návrh zesílení (Tabulka 2 v příloze D). Grafické zobrazení hodnot tloušťek zesílení v jednotlivých bodech je v Grafu 3.

#### Hodnocení únosnosti asfaltové vozovky

Hodnocení je založeno na výpočtu zbytkové doby životnosti a klasifikaci únosnosti vozovky podle TP 87 do pěti klasifikačních stupňů:

Klasifikační stupeň	Zbytková doba životnosti konstrukce vozovky t <sub>z</sub> (roky)
1	25
2	20-24
3	10-19
4	5-9
5	<5

Průměrný průhyb Y1 (mm):

0,289 (rozsah od 0,175 do 0,601)

Průměrná zbytková doba životnosti (roky):

25

Klasifikace únosnosti podle TP 87:

**stupeň 1 - výborný**

Průměrná tloušťka zesílení (mm):

1

Maximální tloušťka zesílení (mm):

10

Návrhová tloušťka zesílení

(průměr + 1,3x směrodatná odchylka):

4 mm

Průměrný modul pružnosti asfaltových vrstev E1:

5905 MPa

Průměrný modul pružnosti nestmelených vrstev E2:

812 MPa

Průměrný modul pružnosti podloží Ep:

115 MPa

## 6. SONDY A LABORATORNÍ ROZBORY

Za účelem zjištění údajů o konstrukci vozovky, tj. zejména složení jednotlivých vrstev, byly pracovní skupinou pro polní práce akreditované zkušební laboratoře zhotovitele provedeny potřebné sondáže. Laboratorní rozbor z odebraných vzorků z vozovky dokladují materiálové složení a vlastnosti směsí.

**Laboratorní protokoly jsou rozděleny do příloh dle níže uvedené tabulky:**

Datum sondáží:	Popis a tloušťky JV viz příloha:	Fotodokumentace JV viz příloha:	Popis VS viz příloha:	Rozbory podložní zeminy viz příloha:
19.8.2014	E	F	G	H

**Jádrové vývrty (JV) dokladují následující skladbu vozovky:**

Kryt vozovky se skládá z hutněných asfaltových vrstev tloušťky 180 - 305 mm ( $H_a$  prům. = 227 mm), místy ošetřených nátěrovými vysprávkami, na podkladních vrstvách z penetračního makadamu, případně šterkodrti.

Z vrtů J7, J8 a J9 (SUDOP spol. s r.o. Pardubice, ev. č. zak. 1603/2008 ČGS – 080551, 09/2008) provedených ve staničení cca 0,450 – 0,650 vyplývá, že pod asfaltovými vrstvami o tl. 180 – 230 mm byla zjištěna dlažba.

**Přehled hlavních údajů z JV je v následující tabulce:**

Číslo JV	Staničení [km] / jízdní pruh	CTJV [mm]	TOV [mm]	TKV [mm]	Druh podkladu	Nespojení asf. vrstev	Poznámka
1	0,050 / P	225	40	76	ŠD	N-118	
2	0,320 / L	305	41	105	ŠD	N-170	
3	1,130 / L	213	22	52	PMD	-	
<b>Vysvětlivky:</b> CTJV celková tloušťka jádrového vývrtu (hutněné asfaltové vrstvy) TOV tloušťka ohrubné vrstvy (včetně EKZ nebo nátěru) TKV tloušťka krytu (obrusná + ložní vrstva) HAV hutněné asfaltové vrstvy ŠD šterkodrt' PMD penetrační makadam dehtový N nespojení vrstev v úrovni (mm) pod povrchem vozovky, např. N-50 je nespojení v hloubce 50 mm P,L pravý, levý jízdní pruh							

**Vrtaná sonda (VS) dokladuje následující skladbu vozovky:**

Sonda	Staničení sondy [km] / jízdní pruh	Složení vozovky					Celková tloušťka
VS1	0,320 / L 1,2 m od okraje	AV 31 cm	ŠD 30 cm				61 cm
<b>Vysvětlivky:</b> AV hutněné asfaltové vrstvy ŠD šterkodrt' P,L pravý, levý jízdní pruh							

**Rozbory zemin z podloží (RPZ):**

Pro klasifikační účely byly zjišťovány tyto parametry:

1.	aktuální vlhkost zeminy	x
2.	mez tekutosti	x
3.	mez plasticity	x
4.	číslo plasticity	x
5.	stupeň konzistence	x
6.	namrzavost	x
7.	křivka zrnitosti	x
<b>Vysvětlivky:</b> Zjištěné parametry jsou označeny křížkem.		

Přehled výsledků je v následující tabulce:

Vzorek č.	Sonda	Staničení / jízdní pruh [km]	Hloubka od [cm]	Klasifikace	Namrzavost	Aktuální vlhkost [%]	Konzistence	
731	VS1	0,320 / L	61	F4-CS	neb. namrzavá	17,91	1,30	pevná
<b>Vysvětlivky:</b> F4-CS písčité jílo P,L pravý, levý jízdní pruh								

## 7. NÁVRH OPRAVY VOZOVKY

### Hodnocení poznatků z diagnostického průzkumu

#### **Stav povrchu**

Z poruch povrchu vozovky se zejména mozaikové, příčné a nepravidelné rozvětvené trhliny, vysprávký tryskovou metodou s nepravidelnými hrboly a místní poklesy u kanalizačních vpustí nebo na překopech či rýhách. Konstrukční poruchy se vyskytují pouze lokálně

#### **Únosnost**

Zjištěná únosnost je prakticky ve všech měřených místech výborná se zbytkovou životností 25 let a bez požadovaného zesílení.

#### **Konstrukce vozovky**

Konstrukce vozovky se skládá z hutněných asfaltových vrstev na podkladu ze štěrkodrti či penetračního makadamu, v podkladu byla zjištěna i dlažba. Tloušťka HAV je dostatečná.

Celková tloušťka konstrukce zjištěná z vrtané sondy a dříve provedených vrtů Hv se pohybuje od 60 cm, což jsou vyhovující hodnoty. V konstrukčních vrstvách (podkladní asfaltové vrstvy, penetrační makadam) byl nalezen dehet.

#### **Laboratorní rozbor**

Zjištěná podložní zemina (písčité jíly) je pro podloží ještě vyhovující.

Vzhledem k napojení na místní komunikace a obrubám není možné zvýšení nivelety.

### Návrh opravy

#### **Varianta A:**

##### **Obnova obrusné vrstvy, lokální opravy po frézování (zachování stávající nivelety)**

##### *Technologický postup:*

- Frézování do hloubky 50 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;
- Očištění povrchu;
- Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám;
- Lokální opravy trhlín podle TP115 a jiných poruch, max. výměna horní podkladní vrstvy;
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m<sup>2</sup>;
- Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy **ACO 11 + tl. 50 mm** podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

#### **Varianta B:**

##### **Obnova krytových vrstev, lokální opravy po frézování (zachování stávající nivelety)**

##### *Technologický postup:*

- Frézování do hloubky 90 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;
- Očištění povrchu;
- Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám;
- Lokální opravy trhlín podle TP115 a jiných poruch, max. výměna horní podkladní vrstvy;
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m<sup>2</sup>;
- Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy **ACL 16 + tl. 50 mm** podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m<sup>2</sup>;
- Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy **ACO 11 + tl. 40 mm** podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Součástí opravy bude oprava nefunkčního odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, případně další úpravy součástí a příslušenství silnice podle požadavků správce.

#### Zdůvodnění návrhu opravy

Vozovka má výbornou únosnost bez požadovaného zesílení, při opravě bude odstraněna stará a porušená obrušná vrstva a po provedení lokálních oprav po frézování bude nahrazena novou. V případě ekonomicky náročnější opravy podle varianty B dojde k výměně krytových vrstev, v tomto případě je možné počítat s menším rozsahem nutných lokálních oprav po frézování.

## **8. VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY**

Datum: 1. 9. 2014

Místo: Brno

Zprávu vypracovali:

Ing. Jindřich Melcher .....

Milan Šašinka .....

RNDr. Jiří Babáček .....

Odpovědný zástupce zhotovitele:


Ing. Petr Meluzin .....

Razítko:



## PŘÍLOHY:

- A**    **Mapka s vyznačením úseku**
- B**    **Záznam poruch z vizuální prohlídky**
- C**    **Fotodokumentace stavu povrchu**
- D**    **Zatěžovací zkoušky a hodnocení únosnosti**
- E**    **Popis jádrových vývrtů**
- F**    **Fotodokumentace jádrových vývrtů**
- G**    **Popis vrtaných sond**
- H**    **Rozbory podložní zeminy**



**Název**

LETOVICE, UL. NÁDRAŽNÍ

**Lokalizace úseku**

Silnice III/3655

ZÚ km 0,000 (UB 2412A042, křiž. se sil. I/43)






KÚ km 1,522 (UB 2412A053, křiž. se sil. II/365)

DL 1,522 km






**Dopravní zatížení (z roku 2010)**

Bez sčítání.

Název:	Letovice, ul. Nádražní	Objednatel:	OPTIMA spol. s r.o.
Sinice:	III/3655	Zaznamenal:	Ing. Jindřich Melcher
Začátek:	km 0,000	Konec:	km 1,522
Směr prohlídky: ve směru staničení silnice	Obruby:	ano	
		Dne:	13.8.2014
		Délka:	1,522 km



Název:	Letovice, ul. Nádražní	Objednatel:	OPTIMA spol. s r.o.
Silnice:	III/3655	Zaznamenal:	Ing. Jiří Melcher
Začátek:	km 0,000	Konec:	km 1,522
		Dne:	13.8.2014
		Délka:	1,522 km
Směr prohlídky: ve směru staničení silnice	Obruby:	ano	



## LEGENDA K ZÁZNAMU VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY

### PORUCHY:

	ztráta mikrotextury
	ztráta makrotextury
	kaverny
	opotřebení EKZ, EMK
	ztráta kameniva z nátěru
	ztráta asfaltového tmelu
	hloubková koroze
	výtluky v ohrubné vrstvě a krytu
	vysprávk (n, t - nátěrové, trysk. metodou)
	mozaikové trhliny
	trhlina úzká podélná
	trhlina úzká příčná
	trhlina široká podélná
	trhlina široká příčná
	trhlina rozvětvená podélná
	trhlina rozvětvená příčná
	síťové trhliny
	olamování okrajů vozovky
	puchýře v MA
	nepravidelné hrboly
	vyjeté koleje (měřená hloubka kolejí v mm)
	místní hrbol
	podélný hrbol
	místní pokles
	podélný pokles
	plošná deformace vozovky
	prolomení vozovky
	zanesení příkopů
	zvýšená nebezpečná krajnice
	oblast se souvislým nebo velmi častým výskytem poruch (např. vysprávek č.09)

### DALŠÍ ZNAČKY:

	uzlový bod
	SDZ začátek obce
	SDZ konec obce
	odbočka
	číslo a směr pohledu snímku fotodokumentace
	kanalizační vpust'
	revizní šachta
	uzávěr vody nebo plynu
	pracovní spára
	místo, číslo a staničení vrtané sondy
	místo, číslo a staničení kopané sondy
	místo, číslo a staničení jádrového vývrtu
	místní komunikace
	most (číslo)
	propustek
	začátek obrub vlevo
	konec obrub vpravo
	lesní cesta
	polní cesta
	mostní závěr
	otevřená pracovní spára
	ošetřená pracovní spára
	překop
	rýha
	odbočovací pruh
	připojovací pruh
	mechanické poškození

Pozn.:

grafické znázornění se může dle situace odlišovat, ale číslování poruch musí být zachováno dle TP82



Název: Letovice, ul. Nádražní		Objednatel: OPTIMA spol. s r.o.
Silnice: III/3655	Zaznamenal: Ing. Jindřich Melcher	Dne: 13.8.2014
Začátek: km 0,000	Konec: km 1,522	Délka: 1,522 km



F01, km 0,000+

Začátek úseku; prac. spára na rozhraní kříž. se sil. I/43, za ní ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, vysprávký tryskovou metodou, mozaikové trhliny



F07, km 0,600-

Mozaikové a nepravidelné rozvětvené trhliny, vysprávký tryskovou metodou, nepravidelné hrboly

Název: Letovice, ul. Nádražní		Objednatel: OPTIMA spol. s r.o.
Silnice: III/3655	Zaznamenal: Ing. Jindřich Melcher	Dne: 13.8.2014
Začátek: km 0,000	Konec: km 1,522	Délka: 1,522 km



F12, km 1,010+

Podélná a příčná trhlina široká, vysprávka u kanalizační vpustě vlevo, vysprávky nátěrové, místní pokles u kanalizační vpustě vpravo



F16, km 1,410+

Podélné rozvětvené a síťové trhliny s plošnou deformací, příčná rozvětvená trhlina vlevo



# Měřená data rázovým zařízením PRI2100FWD


Soubor: B298  
 Číslo silnice: III/3655  
 Odběratel: OPTIMA


Název: Letovice, ul. Nádražní  
 Datum měření: 13.8.2014  
 Vozovka: AB

Začátek: 0 m  
 Konec: 1522 m  
 Délka: 1522 m  
 Orientace měření: Ve směru staničení silnice III/3655 a zpět

Číslo bodu	Stan. (m)	Jízdní pruh R-pravý L-levý	Tlak (kPa)	Teplota (°C)	Průhyby Y1 až Y9 (mm)								
					Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
					ve vzdálenostech od středu zatěžovací desky v cm								
					0	20	30	60	90	120	150	180	210
1	11	R	758	20,5	0,246	0,204	0,183	0,144	0,112	0,087	0,068	0,053	0,041
2	100	L	764	20	0,239	0,189	0,174	0,157	0,139	0,117	0,096	0,079	0,066
3	200	R	762	20,5	0,409	0,354	0,315	0,222	0,160	0,122	0,097	0,076	0,061
4	299	L	751	20	0,601	0,464	0,398	0,267	0,187	0,141	0,109	0,088	0,072
5	400	R	759	20,1	0,286	0,220	0,186	0,127	0,093	0,071	0,057	0,046	0,038
6	500	L	763	20,2	0,224	0,206	0,193	0,158	0,123	0,098	0,081	0,068	0,057
7	600	R	759	19,4	0,306	0,275	0,256	0,205	0,158	0,122	0,092	0,074	0,058
8	707	L	762	20,7	0,317	0,296	0,279	0,234	0,188	0,150	0,119	0,096	0,081
9	800	R	754	20,1	0,291	0,268	0,250	0,200	0,158	0,093	0,071	0,053	0,041
10	900	L	761	20,6	0,237	0,213	0,198	0,161	0,128	0,103	0,087	0,075	0,066
11	1000	R	755	20,2	0,350	0,308	0,283	0,223	0,150	0,113	0,086	0,069	0,056
12	1100	L	759	20,5	0,212	0,195	0,185	0,161	0,136	0,115	0,097	0,083	0,072
13	1200	R	770	19,8	0,273	0,223	0,201	0,149	0,108	0,081	0,061	0,047	0,037
14	1300	L	766	20,4	0,245	0,213	0,195	0,149	0,112	0,089	0,073	0,062	0,055
15	1400	R	763	19,6	0,175	0,154	0,142	0,111	0,084	0,064	0,050	0,040	0,033
16	1500	L	761	20,1	0,220	0,193	0,176	0,134	0,098	0,070	0,050	0,035	0,026
max					0,601	0,464	0,398	0,267	0,188	0,150	0,119	0,096	0,081
min					0,175	0,154	0,142	0,111	0,084	0,064	0,050	0,035	0,026
průměr					0,289	0,248	0,226	0,175	0,133	0,102	0,081	0,065	0,054
smodch					0,098	0,075	0,064	0,043	0,031	0,024	0,020	0,017	0,016



**Deflexní profil vozovky - III/3655 Letovice, ul. Nádražní**

**Charakteristické průhybové čáry - III/3655 Letovice, ul. Nádražní**



## Posouzení vozovky a návrh zesílení

Soubor: B298  
Číslo silnice: III/3655  
Odběratel: OPTIMA


Název: Letovice, ul. Nádražní  
Datum měření: 13.8.2014  
Vozovka: AB

### Výpočtové parametry:

Návrhová úroveň porušení: D1  
Návrhové období: 25 roků  
Dopravní zatížení: 112 - 219 TNV  
Poloměr zatěžovací desky: 150 mm  
Dotykový tlak: 0,707 MPa

Poissonovo číslo: 0,3  
Roční růst dopravy: 1%  
Návrhová teplota: 20 °C  
Sezonní faktor: 1

Číslo bodu	Staničení (m)	Jízdní pruh R-pravý L-levý	Tloušťky vrstev (mm)		Moduly pružnosti (MPa)			Zbytková životnost (roky)	Tloušťka zesílení (mm)
			H1	H2	E1	E2	Ep		
1	11	R	230	250	5240	983	120	25	0
2	100	L	230	250	3901	4997	95	25	0
3	200	R	230	250	2940	296	89	25	0
4	299	L	230	250	1474	190	78	18	10
5	400	R	230	250	3177	482	150	25	0
6	500	L	230	250	9173	610	118	25	0
7	600	R	230	250	5888	500	88	25	0
8	707	L	230	250	7169	493	77	25	0
9	800	R	230	250	7324	544	84	25	0
10	900	L	230	250	6786	445	136	25	0
11	1000	R	230	250	4056	332	95	25	0
12	1100	L	230	250	10664	768	113	25	0
13	1200	R	230	250	4558	680	124	25	0
14	1300	L	230	250	5275	354	161	25	0
15	1400	R	230	250	9458	716	174	25	0
16	1500	L	230	250	7390	604	137	25	0
				max	10664	4997	174	25	10
				min	1474	190	77	18	0
				průměr	5905	812	115	25	1
				smoch	2481	1097	29	2	2

**Zesílení vozovky - III/3655 Letovice, ul. Nádražní**

# PROTOKOL TLOUŠŤKY JÁDROVÝCH VÝVRTŮ (JV)

č.: 0821 V145075


Objednatel:	OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, 566 01
Název akce:	sil.III/3655 Letovice přestupní uzel, ul. Nádražní ve staničení ZÚ km 0,000 - KÚ km 1,522, DL km 1,522

Odebral:	Ing. Kamarád	Datum: 19.8.2014
Zkoušel:	RNDr. Babáček, Ing. Suchyňa	Datum: 25.8.2014

Měření:	tloušťky hutněných asfaltových vrstev/ konstrukčních vrstev z jádrových vývrtů o průměru 100 mm
---------	---

Normy: ČSN EN 12697-36, čl. 1-4.1.7 - tloušťka vrstvy

Jádrový vývrt délka (mm)	Konstrukční vrstvy vozovky (mm)										
	EKZ	AB	AB	AB	AB	AB	OK	OKD	OKD	PMD	
JV 14 23/1 km 0,050 P 225 mm popis		40	36	42	42	65					ŠD
	1,60 m od obruby										
JV 14 23/2 km 0,320 L 305 mm popis		41	64	65				80	55		ŠD
	1,10 m od okraje, před širokou příčnou trhlinou										
JV 14 23/3 km 1,130 L 213 mm bez PMD	2	20	30	56	60		45			190	PMD
	1,30 m od obruby, za příčnou trhlinou a vysprávkou										



U : tloušťka vrstvy ± 1,4 mm je uváděna jako rozšířená s koeficientem  $k = 2$ , pokrývající úroveň spolehlivosti 95 %

## Vysvětlivky:

EKZ emulzní kalový zákryt  
AB asfaltový beton  
OK (D) obalované kamenivo( dehtové)  
PMD penetrační makadam dehtový

..... označení nespojených vrstev  
podkladní vrstva pod hutněnými asfaltovými vrstvami

Poznámka: Zkoušky/činnosti označené hvězdičkou (\*) jsou mimo rozsah akreditovaných zkoušek.

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek a se souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem.

Nahrazuje/ ruší  
Přezkoumal: Ing. Jindřich Melcher

Protokol vystavil a schválil : RNDr. Jiří Babáček  
vedoucí laboratoře 26.8.2014



Místo : Letovice ul. Nádražní  
Silnice : Silnice III/3655  
Staničení : ZÚ km 0,000  
KÚ km 1,522  
Délka úseku : km 1,522



Jádrové vývrty:

**JV 14 123/1** km 0,050 P

**JV 14 123/2** km 0,320 L

**JV 14 123/3** km 1,130 L


Vysvětlivky: JV jádrový vývrt; P, L pravý, levý jízdní pruh

**MĚŘENÍ TLOUŠŤKY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV  
VOZOVKY Z VRTANÝCH/KOPANÝCH SOND (VS/KS)**

č.: 0821 V145075

Objednatel:	OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, 566 01		
Místo:	sil.III/3655 Letovice přestupní uzel, ul. Nádražní ve staničení ZÚ km 0,000 - KÚ km 1,522, DL km 1,522		
Odebral:	Ing. Kamarád	Datum:	19.8.2014

Sonda:	VS1						
Konstrukční vrstva	Tloušťka vrstvy (cm)						
AV s dehtem	31,0						
ŠD	30,0						
Ozn. přísl. JV	JV2						
Vzdálenost od okraje	1,20 m						
podloží/ vzorek č.	731						
Hloubka sondy (cm)	61						
Staničení (km)	0,320 L						



Vysvětlivky:

AV	asfaltové vrstvy (podkladní vrstvy s dehtovým pojivem)	P	pravý jízdní pruh
ŠD	šterkodrt'	L	levý jízdní pruh
		KÚ, ZÚ	konec , začátek úseku

Nahrazuje/ ruší  
Přezkoumal: Ing. Jindřich Melcher


Protokol vystavil a schválil: RNDr. Jiří Babáček  
vedoucí laboratoře 26.8.2014

## PROTOKOL ZKOUŠEK

č.: 0821 V145075

Objednatel:	OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, 566 01					Zkoušel:	Ing. Švantner
Místo:	sil.III/3655 Letovice přestupní uzel, ul. Nádražní ve staničení Z-U km 0,000 - KÚ km 1,522, DL km 1,522						
Odebral:	Ing. Kamarád		Datum:	19.8.2014		Datum:	21.8.2014
Vzorek č.:	731	VS1	km 0,320 L	hl. 0,61 m			

Normy: ČSN CEN ISO/TS 17892-4 - Zrnitost zemin



Číslo vzorku	Obecné vlastnosti a chování zeminy	Vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) dle ČSN 736133:2010
731	Zemina je klasifikována jako jíl písčitý. Zeminy této skupiny lze dobře zhutňovat až na maximální objemovou hmotnost. Vyšší únosnosti brání celkem jemnozrný charakter. Pro podloží jsou ještě vyhovující.	Podmínečně vhodné k přímému použití bez úpravy

Zkušební laboratoř prohlašuje, že protokol o zkoušce může být reprodukován jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím certifikaci.

Přezkoumal: Ing. Jindřich Melcher  
Nahrazuje/ruší:

Protokol vystavil a schválil: RNDr. Jiří Babáček  
vedoucí laboratoře 26.8.2014

