

**SEBAK spol. s r.o.**  
**Kudrnova 27**  
**620 00 Brno**  
**Tel.: +420 545 222 278**



## Zpráva o úseku

<b>Úsek</b>	<b>Horní Šachta</b>	Š2	<b>Číslo prohlídky</b>	1
Š1 Š2	<b>Spodní Šachta</b>	Š1	<b>Datum prohlídky</b>	4.12.2017
	<b>Směr prohlídky</b>	proti smeru toku		

<b>Videopásky</b>	1	<b>Město</b>	Brno
<b>Video-začátek</b>	00:00:00	<b>Ulice</b>	Hapalova 6
<b>Video-konec</b>	00:16:51	<b>Doména</b>	
<b>Důvod insp.</b>	Zajištění důkazů	<b>Vlastník</b>	
<b>Druh monitor.</b>	Optická prohlídka	<b>Operátor</b>	Stuchlík
<b>Č. kanálu</b>		<b>Přítomen</b>	
<b>Rok výroby</b>		<b>Poloha</b>	Obecní silnice
<b>Tvar profilu</b>	Kruhový profil	<b>Druh stoky</b>	Smíšená kanalizace
<b>Výška</b>	800 mm	<b>Materiál</b>	Kamenina
<b>Šířka (DN)</b>	800 mm	<b>Vnitřní ochrana</b>	
<b>Délka trouby</b>		<b>Poznámka</b>	
<b>Délka úseku</b>	50,40 m	<b>Komentář</b>	
<b>Délka prohlídky</b>	50,40 m	<b>kmenových dat</b>	
		<b>Kategorie</b>	Provoz

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; Š1
001	00:01:31	1,60	S--R		Pos: 1- 2; Zaústění, Vpravo
002	00:03:55	5,10	S--L		Pos: 10- 11; Zaústění, Vlevo
003	00:05:15	7,60	S--L		Pos: 10- 11; Zaústění, Vlevo
004	00:09:53	27,20	S--R		Pos: 1- 2; Zaústění, Vpravo
005	00:11:52	33,70	S--R		Pos: 1- 2; Zaústění, Vpravo
006	00:15:10	49,20	S--L		Pos: 10- 11; Zaústění, Vlevo
	00:16:51	50,40	EH		Konec úseku; Š2



## Grafické zobrazení úseku

<b>Úsek</b>	<b>Horní Šachta</b>	<b>Š2</b>	<b>Číslo prohlídky</b>	<b>1</b>
Š1 Š2	<b>Spodní Šachta</b>	Š1	<b>Datum prohlídky</b>	4.12.2017
	<b>Směr prohlídky</b>	proti smeru toku		

<b>Videopáska</b>	1	<b>C. kanálu</b>	
<b>Tvar profilu</b>	Kruhový profil	<b>Místo</b>	Brno
<b>Výška</b>	800 mm	<b>Ulice</b>	Hapalova 6
<b>Šířka (DN)</b>	800 mm	<b>Operátor</b>	Stuchlík
<b>Délka trouby</b>		<b>Kanal. systém</b>	Smíšená kanalizace
<b>Délka úseku</b>	50,40 m	<b>Materiál</b>	Kamenina
<b>Délka prohlídky</b>	50,40 m	<b>Vnitřní ochrana</b>	

Merítko 1/ 500      Zobrazení ve smeru inspekce      Strana grafiky 1

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	Popis
		<b>Š1</b>		
	00:00:00	0.00 ( 50.40) HA		<b>Začátek úseku; Š1</b>
001	00:01:31	1.60 ( 48.80) S--R		Poz: 1 - 2; Zaústění, Vpravo
	00:03:55	5.10 ( 45.30) S--L		Poz: 10 - 11; Zaústění, Vlevo
002	00:05:15	7.60 ( 42.80) S--L		Poz: 10 - 11; Zaústění, Vlevo
004	00:09:53	27.20 ( 23.20) S--R		Poz: 1 - 2; Zaústění, Vpravo
005	00:11:52	33.70 ( 16.70) S--R		Poz: 1 - 2; Zaústění, Vpravo
006	00:15:10	49.20 ( 1.20) S--L		Poz: 10 - 11; Zaústění, Vlevo
	00:16:51	50.40 ( 0.00) EH		<b>Konec úseku; Š2</b>
		<b>Š2</b>		



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek**  
 Š1 Š2

**Horní Šachta**  
**Spodní Šachta**  
**Kanal. syst.**

**Š2**  
 Š1  
 Smíšená kanalizace

**Číslo prohlídky** 1  
**Datum** 4.12.2017

**Smer prohlídky** proti smeru toku



Foto 001 Videopáska: 1  
 Stav S--R 1,60 m 1 - 2 hod.  
 Zaústění, Vpravo



Foto 002 Videopáska: 1  
 Stav S--L 5,10 m 10 - 11 hod.  
 Zaústění, Vlevo



Foto 003 Videopáska: 1  
 Stav S--L 7,60 m 10 - 11 hod.  
 Zaústění, Vlevo



Foto 004 Videopáska: 1  
 Stav S--R 27,20 m 1 - 2 hod.  
 Zaústění, Vpravo

**SEBAK spol. s r.o.**  
**Kudrnova 27**  
**620 00 Brno**  
**Tel.: +420 545 222 278**



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek**  
S1 S2

**Horní Šachta**  
**Spodní Šachta**  
**Kanal. syst.**

**Š2**  
**S1**  
Smíšená kanalizace

**Číslo prohlídky** 1  
**Datum** 4.12.2017

**Smer prohlídky** proti smeru toku



Foto 005 Videopáska: 1  
Stav S--R 33,70 m 1 - 2 hod.  
Zaústění, Vpravo



Foto 006 Videopáska: 1  
Stav S--L 49,20 m 10 - 11 hod.  
Zaústění, Vlevo