


KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY - 3. ČÁST, 1:500



LEGENDA ŠPAF

- REKONSTRUKCE SILNICE SKLADBA 1 *
- REKONSTRUKCE SILNICE SKLADBA 2 *
- REKONSTRUKCE SILNICE SKLADBA 3 *
- SLIEDY *
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

SEZNAM OBJEKTŮ:

SO 101 – REKONSTRUKCE SILNICE

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SILOVÉ VEDENÍ NN (E.ON, JAMP)
- SILOVÉ VEDENÍ VN (E.ON)
- NÍL PLYNOVOD (RWE JAMP)
- STL PLYNOVOD (RWE JAMP)
- VTL PLYNOVOD (RWE JAMP)
- SPEČOVACÍ VEDENÍ (E.ON, SELF-SERVIS)
- SPEČOVACÍ VEDENÍ (TELEFONICA O2)
- VODOVOD (VAS, OBCE)
- KANALIZACE SPLAŠOVÁ (VAS, OBCE)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (VAS, OBCE)

HRANICE KN

* Poznámka:
Skodby jednolínových typů konstrukce viz SO 101,
příloha č. 08 – Vzorové příčné řezy

B

Souhradnicový systém: JTSK, Výškový systém: B.p.v.	
Generální projektant	DOSTING spol. s r.o., Košíkova 19, 612 00 Brno
Vedoucí projektant	Ing.Krejčík
Zodpovědný projektant	Ing.Steňánek
Vypracoval	Ing.Steňánek
Kontroloval	Ing.Krejčík
Stavební úřad	Městský úřad Znojmo
Investor	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
NA VYKRESĚNÍ NEUMISŤUJTE VÝSKYTNÉ TYPIČNÉ VÝKRESY	
AKCE	
II/408 Suchborky u Znojma - Příměťnice - I/38	
Stavba 01: I/38 - Příměťnice	
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY - 3. ČÁST	
Příloha	Souprava
Číslo přílohy	
B4	