


Legenda

- Stávající konstrukce a prvky
- Bourané konstrukce a prvky
- ←→X Hromosvod

Legenda povrchových materiálů

- (A) Břizolitová omítka, odstín bílý
- (B) Stávající dřevěná okna s dvojskly, odstín modrý
- (C) Stávající ocelová okna s jednoduchým zasklením, odstín modrý
- (D) Stávající zasklení drátoskly
- (E) Stávající dřevěná okna s izolačními dvojskly, odstín modrý
- (F) Reprofilovaná kovová okna s otevíráním na kloubech, odstín modrý
- (G) Dřevěné dveře s izolačními dvojskly, odstín modrý
- (H) Štuková omítka, odstín bílý
- (I) Stávající kovová okna s otevíráním na kloubech, odstín modrý
- (J) Venkovní světlo
- (K) Pohybový senzor
- (L) Kamerový systém
- (M) Břizolitová omítka, odstín červený

±0,000 = Místní Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		<div> PROJEKTUM Mariánské nám. 1, 617 00 Brno projektum.cz</div>	
Ing. Michal Valenta		Ing. Jana Fišarová			
Místo stavby:		Stavební úřad:			
Brno - Pisárky		Brno - Střed			
Stavebník:		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, IČ: 006 38 005, Merhautova 590/15, 613 00 Brno		Formát: A2	
				Datum: 05/2022	
				Stupeň dokumentace: DPS	
Název akce:		Oprava fasády, oken a lodžií objektu Lipová 231/16 v Brně		Měřítko: 1:100	
				Číslo paré:	
				Číslo výkresu: D.1.1.5	
Obsah:		Pohled z jihu - stávající stav			