

Bilance zemních prací**III/15278 Modřice, ul. Masarykova**

Pozn: bez objektů inženýrských sítí a přeložek inženýrských sítí

Objekt	výkopy zemina a podkladní vrstvy	zpětné uložení výkopů	sejmutí humózního horizontu tl 10 cm	ohumusování
	t	t	m2	m2
SO 001 Příprava území	0	0	1976	0
SO 101 Rekonstrukce silnice III/15278	8312	0	0	1660
SO 102 Chodníky	2173	0	0	714
SO 103 Parkovací plochy	605	0	0	503
SO 104 Napojení místních komunikací	135	0	0	0
SO 105 Autobusové zálivy	484	0	0	0
SO 106 Sjezdy	945	0	0	0
SO 181 Dopravní opatření	0	0	0	0
SO 801 Vegetační úpravy	0	0	0	0
CELKEM	12654	0	1976	2877

Poznámky:

Sejmutý humózní horizont bude použit na stavbě (ohumusování)

Výkaz kubatur vybouraných hmot a vyfrézovaného materiálu

Pozn: bez objektů inženýrských sítí a přeložek inženýrských sítí

Objekt	asfalt	kámen	vybouraný beton, panely, ŽB
	t	t	t
SO 001 Příprava území	0	0	95
SO 101 Rekonstrukce silnice III/15278	2994	914	179
SO 103 Parkovací plochy	246	27	26
SO 104 Napojení místních komunikací	7	0	30
SO 105 Autobusové zálivy	39	85	0
SO 106 Sjezdy	27	36	0
SO 181 Dopravní opatření	0	0	22
SO 801 Vegetační úpravy	0	0	0
SO 102 Chodníky	61	0	872
CELKEM	3375	1062	1224