

PŪDORYS M 1:100

SKLENÍK 2. – LEGENDA :

Popis porušení.

Trhliny, směr stoupání trhlín.


- ① ② ③

Na styku vaznice s rámem je patrná povrchová koroze.

Na všech profilech je patrná povrchová koróze.

Stojky ráámů u soklu poškozony povrchově, lokálně max. do hloubky 10%.

Stojky ráámů u soklu poškozony povrchově, lokálně max. do hloubky 10%.



Po celé délce je degradovaná patla podezdívky na výšku cca 500mm – 37154mm