
SPÁRA MEZI ZVĚTŠENÝMI OBRUBAMI 9500
11863
12850
1300
1000
9741
8131
15175
15574
6100
2900
DÉL PŘEKLOPNÉHO 4000
ROZPĚTÍ 4500
11400
5395
2650
4960
2950
2500
2451
2278
2272
3674
3673
1614
1300
550
500
1650
1700
1000
2x 2x16 L=4155
2x 2x16 L=4155
2x 2x16 L=455
2x 2x16 L=233
2x 2x16 L=233
2x 2x16 L=117
2x 2x16 L=117
2x 2x16 L=1550
2x 2x16 L=1550