KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 3.   M 1:1 000


ČÁST 4 (RANCÍŘOV)
ČÁST 2 (VRATĚNÍN)
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
II/409
k.ú. Měšovice
k.ú. Vratěnín
KM 2,943.75 SJEZD + NOVÝ PROPUST DN 600 - DL. 10,00 m
KM 2,393.00 SJEZD + NOVÝ PROPUST DN 600 - DL. 7,40 m
KM 2,393.00 SJEZD + NOVÝ PROPUST DN 600 - DL. 8,00 m
KM 1,729.00 SJEZD + NOVÝ PROPUST DN 600 - DL. 9,00 m
KM 1,729.00 SJEZD + ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU DN 500
KT 2,906763
TK 2,876432
KT 2,788988
TK 2,753113
KT 2,692376
TK 2,663203
KT 2,508421
TK 2,488111
KT 2,439276
PK 2,415729
KP 2,391729
PK 2,373235
TP 2,313235
PT 2,242919
KP 2,192919
PTK 2,136337
KP 2,106337
PK 2,081541
TP 2,051541
PT 1,968050
KP 1,938050
PK 1,907244
PP 1,887244
KP 1,857244
KK 1,816616
PTK 1,795979
KP 1,755979
R=10000
R=4200
R=18900
R=9500
R=4400
R=3500
R=1900
R=2000
R=1700
R=1000
R=2800
R=5000
R=3200
VB29 R 3000.00
VB28 R 2000.00
VB27 R 2000.00
VB26 R 2000.00
VB25 A 85.03 L 24.00 R 1900.00 A 0.00 L 0.00
VB24 A 124.90 L 60.00 R 260.00 A 85.03 L 24.00
VB23 A 77.46 L 30.00 R 310.00 A 124.50 L 50.00
VB22 A 77.46 L 30.00 R 200.00 A 77.46 L 30.00
VB21 A 148.32 L 20.00 R 1100.00 A 181.66 L 30.00
VB20 A 0.00 L 0.00 R 330.00 A 99.50 L 30.00
VB19 A 189.74 L 40.00 R 2900.00 A 0.00 L 0.00
VB18 A 0.00 L 0.00 R 900.00 A 189.74 L 40.00
50.00
10,24
10,32
101 KOMUNIKACE
801 SADOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- VRATĚNÍN IS12a — STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – VÝMĚNA vč. PATEK A SLOUPKŮ
- A1a — RUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- A1a — NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA PLOCH:

- 🟥 REKONSTRUKCE VOZOVKY
- ▥ PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- 🟨 SJEZDY
- 🟩 NÁSYP
- 🟧 VÝKOP

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- EL. VEDENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VODOVOD
- PLYNOVOD
- HRANICE KÚ
- HRANICE KN
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
- NOVÁ VÝSADBA
- DŘEVINY STÁVAJÍCÍ
- DŘEVINY URČENÉ KE KÁCENÍ

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 101 KOMUNIKACE
SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY

SPOLUFINANCOVÁNÍ:

SPOLUPRÁCE CZ-KOOPERATION AT
EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

AKCE:

Modernizace silnice II/409
Uherčice - Vratěnín - Rancířov

úsek č. 1
sil. II/409, hranice kraje JČ/JM - Vratěnín

DSP

OBJEDNATEL STAVBY:

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SÚS Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Razítko:

Ověřil:
DATUM: PODPIS:

JTSK Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 DIČ CZ60193280

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	KOORDINACE
ING.PACÁK	ING.PACÁK	ING.VEJSADA	ING.JELÍNEK

VPÚ DECO PRAHA a.s.
PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6
ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB

OBJEKT

ČÍSLO ZAKÁZKY	1-0881-00/20
DOKUMENTACE	DSP
MĚŘÍTKO	1:1000
DATUM	10.2011
POČET FORMÁTŮ	7xA4

OBSAH PŘÍLOHY
KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST 3.

ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
	B	2.3

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.