SITUACE OPĚRNÉ ZDI – NOVÝ STAV 1:250



SO 201.1A

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

HIP	Ing. Jaromír RUŠAR		Rušar mosty s.r.o. Majdalenky 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz
Zodpovědný projektant	Ing. Jaromír RUŠAR		
Vypracoval	Ing. Zdeněk Dyk		
Kontroloval	Ing. Jaromír RUŠAR		

Kraj:	Jihomoravský	Datum	Březen 2016
Investor:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. organizace kraje	Formát	10 A4
Název akce:	II/361 Jevišovice, most ev.č.361-008	Měřítko	1:250
		Účel	PDPS
		Čís.zakáz.	26 - 2016
Název objektu:	SO 201.1 - SANACE OPĚRNÉ ZDI	Archivní čís.	13 - 2009
Název výkresu:	SITUACE OPĚRNÉ ZDI	Čís.soupravy	Čís. výkresu: 03