
KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:1000
SITUACE OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY 2 M 1:500
SEZNAM OBJEKTŮ
SO 101 Přeložka silnice II/374
SO 131 Přeložka místní komunikace v km 1,220
SO 132 Přeložka místní komunikace v km 1,480
SO 133 Přeložka místní komunikace v km 1,760
SO 136 Úpravy silnice II/374 v km 1,670
SO 137 Přípojení ulice Sportovní
SO 138 Přípojení ulice Školní
SO 151 Oprava chodníků a výsadů v Rájci
SO 161 Opěrná zeď v km 1,430
SO 162 Opěrná zeď v km 0,080
SO 163 Oprava opěrné zdi
SO 181 Most v km 1,480 přes místní potok
SO 182 Most v km 2,607 v Nivě
SO 183 Most v km 2,634 v Nivě
SO 184 Most v km 2,634 v Nivě
SO 185 Oprava silničních hran
SO 186 Oprava silničních hran
SO 190 Dopravní značení přeložek
SO 201 Most v km 1,480 přes místní potok
SO 202 Most v km 1,620 přes potok Svitava
SO 203 Most v km 1,930 přes Svitavu
SO 204 Most v km 2,607 přes místní potok
SO 205 Oprava silniční mosty ev. č. 374212-2
SO 206 Rekonstrukce mostu ev. č. 374212-1
SO 207 Rekonstrukce mostu ev. č. 374212-2
SO 301 Přeložka VN v km 0,000 (návrh stožár 4)
SO 302 Přeložka VN v km 0,000 (návrh stožár 5)
SO 303 Přeložka VN v km 0,000 (návrh stožár 6)
SO 304 Přeložka VN v km 0,000 (návrh stožár 7)
SO 305 Přeložka VN v km 0,000 (návrh stožár 8)
SO 306 Přeložka VN v km 0,000 (návrh stožár 9)
SO 307 Přeložka VN v km 0,000 (návrh stožár 10)
SO 401 Přeložka vedení VN v km 2,200 (návrh stožárů 45PO)
SO 402 Přeložka vedení VN v km 2,400 (návrh stožárů 45PO)
SO 403 Přeložka vedení VN v km 2,600 (návrh stožárů 45PO)
SO 404 Přeložka vedení VN v km 2,720 (návrh stožárů 45PO)
SO 405 Přeložka vedení VN v km 2,800 (návrh stožárů 45PO)
SO 421.1 Přeložka vedení NN na ulici Dr. Beziče, stávající stožár 1
SO 421.2 Přeložka vedení NN na ulici Dr. Beziče – stávající stožár 2
SO 422 Veřejné osvětlení na ulici Dr. Beziče
SO 423 Veřejné osvětlení na ulici Sportovní
SO 431 Přeložka vodovodu na ulici Dr. Beziče
SO 432 Přeložka vodovodu v místní komunikaci
SO 481 Ochrana sdělovacího kabelu na ulici Dr. Beziče
SO 482 Ochrana sdělovacího kabelu na ulici Sportovní
SO 501 Přeložka STL plynovodu DN 150, v km 2,620
SO 502 Přeložka STL plynovodu DN 200 na ulici Dr. Beziče
SO 503 Přeložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní
SO 701 Oprava opěrných zdí vjezdu ČKD TURBO TECHNICS
SO 702 Protihluková stěna
SO 801 Rekultivace
SO 901 Vedlejší náklady
LEGENDA :
HRANICE MEZI KOMUNIKACEMI DLE VYHLÁŠKY Č. 104/1997 Sb.
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SITUACE
KANALIZACE
VODOVOD
PLYNOVOD
PŘÍLOŽOVÝ
VEDENÍ NN podzemní
VEDENÍ NN nadzemní
VEDENÍ VN
SDĚLOVACÍ KABEL
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
POHLEDY
ZPEVNĚNÁ VOZOVKA
VODNÍ PLOCHA
OLAŠTĚNÁ VOZOVKA
MELIORACE
DLAŽBA CHODNÍKŮ
KAMENNÝ ZÁHOZ
NÁSYP
PŘEZOVINNÉ VOZOVKY
VÝKOP
SKLÁDKA ODHUMUSOVÁNÍ
REKULTIVACE
LEGENDA ZÁBORŮ :
ZÁBOR TRVALÝ DSP
ZÁBOR TRVALÝ DSP ROZVRHNÍ SPRÁVCŮ
ZÁBOR DOČASNÝ DSP
ZÁBOR TRVALÝ ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o.
OBVOD STAVBY
II/374 RÁJEC PRŮTAH, IV.STAVBA
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
ŽEROTÍNOVO nám. 449/3, 602 00 BRNO
VIAPONT, s.r.o.
VODNÍ 13, 602 00 BRNO
B
Koordinační situace
02
2.7