III/37424 BOSKOVICE, MOSTY 37424 - 2, 4
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
KOORDINAČNÍ SITUACE, 3.ČÁST M: 1:1000

HBH project



LEGENDA:

- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
- VODOVOD
- PLYNOVOD – VVTL, VTL, NTL
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VVN, VN, NN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
- KANALIZACE
- ÚPRAVA KANALIZACE
- STROM
- NOVÝ ASFALTOVÝ KRYT
- DLAŽDĚNÁ VOZOVKA
- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- OSTATNÍ UPRAVOVANÉ PLOCHY
- NÁSYP
- ZÁŘEZ
- PARCELY PK
- PARCELY KN
- HRANICE KÚ

SEZNAM OBJEKTŮ

SO 001 – Příprava území
SO 101.1 – Oprava silnice III/37424, 1. část
SO 101.2 – Oprava silnice III/37424, 2. část
SO 101.3 – Oprava silnice III/37424, 3. část
SO 102 – Sjezdy
SO 150 – Pevné svislé dopravní značení
SO 151 – Provizorní dopravní značení
SO 161 – Rekonstrukce propustku v km 0,830
SO 162 – Rekonstrukce propustku v km 2,623
SO 201 – Most ev. č. 37424 – 2
SO 202 – Most ev. č. 37424 – 3
SO 203 – Most ev. č. 37424 – 4
SO 251 – Gabionová zeď v km 0,150 vlevo
SO 252 – Opěrná zeď v km 0,838 – 0,874 vlevo
SO 253 – Zárubní zeď v km 0,839 – 0,870 vpravo
SO 254 – Zárubní zeď v km 0,925 – 0,950 vlevo
SO 255 – Opěrná zeď v km 1,320 – 1,363 vpravo
SO 256 – Opěrná zeď v km 1,511 – 1,667 vpravo
SO 301 – Úprava dešťové kanalizace v sil. III/37424
SO 401 – Přeložka telefonního vedení
SO 501 – Ochranná opatření u plynu v km 0,150
SO 701 – Přeložka oplocení
SO 801 – Rekultivace rušených komunikací

D

DÚR

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. DAVID SMEJKAL	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. OTAKAR HORNOCH	
VYPRACOVAL	Ing. JIŘÍ KUBÍČEK	
KRESLIL		
KONTROLOVAL	Ing. VILÉM JÖTTNER	

HBH project
Projekční kancelář
pro dopravní a inženýrské stavby
Kaštanová 5, 602 00 BRNO

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	KÚ: BOSKOVICE, ÚJEZD U BOSKOVIC	DATUM	SRPEN 2012
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE		FORMÁT	12 A4
NÁZEV AKCE: III/37424 BOSKOVICE, MOSTY 37424 - 2, 4		MĚŘÍTKO	1:1000
		STUPEŇ PD	DÚR
		ČÍS. ZAKÁZKY	0908/96
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY: KOORDINAČNÍ SITUACE, 3.ČÁST		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 2.3