
V1a (V0/0,12)
V4 (0,25)
V3b (1,5/1,95/0,25)
V3b (1,5/1,95/0,25)
V1b (V1/1/0,12)
V3a (0,125/0,125/0,5)
V4 (0,25)
V3a (0,125)
V2
V3b (1,5/1,95/0,25)
V4 (0,25)
V1b (V1/1/0,12)
V3a (0,125/0,125/0,5)
V3b
V4 (0,25)
V1b (V1/1/0,12)
V3b
V4 (0,25)
V1b (V1/1/0,12)
V3b
V4 (0,25)
V1b (V1/1/0,12