SIL. II/379 DRÁSOV PRŮTAH 2.STAVBA
PŘEHLEDNÁ SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
1:25 000

Mirošovické Kochánky

B

ZHOTOVITEL	PE OSSENDORF s.r.o. Tomáš Lukáš Ossendorf	PK OSSENDORF s.r.o. Mezinárodní komunikace Pozemní stavby Kounicova 67, Brno 602 00
KATEDRA PROJEKTU	HLINÍCKÝ	
VEDOUCÍ PROJEKTU	HLINÍCKÝ	Ossendorf

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZÁP. PROJEKT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
HLINÍCKÝ	HLINÍCKÝ	HLINÍCKÝ	HLINÍCKÝ	
Ing. Hlavinka	Ing. Ondráček	Ing. Hlavinka	Ing. Ondráček	
STUPEŇ: DÚ	II/379 TIŠNOV-LIPŮVKA, I. STAVBA			
	II/379 DRÁSOV PRŮTAH 2. ST., KM 23,350-24,300			
NÁZEV:	PŘEHLEDNÁ SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			

	II/379
DATUM	12/2011
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	1:25 000
PŘÍLOHA	
ČÍSLO PŘÍLOHY	B1