
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

Dotaz k ZD č. 1:

V článku III. Podmínky Zadávací dokumentace jako místo plnění je uvedena Silnice III/4176. Žádáme o vysvětlení a opravu místa plnění veřejné zakázky v článku III. Podmínky Zadávací dokumentace.

Odpověď č. 1:

Zadavatel provedl opravu chyby v psaní, v ostatních částech ZD je číslo silnice správně.

Místo plnění: silnice III/3963

Dotaz k ZD č. 2:

Výkazy výměr „SO 101.1 – Komunikace“ a „SO 181 - Dopravní opatření“ obsahují položky frézování asfaltových ploch.

SO 101.1.- Komunikace

14	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	211,050	0,00	0,00
			Frézování stávající asfaltové vrstvy tl. 15 cm. Včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele. zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy				
			$(1318,0+89,0)*0,15=211,050 [A]$				
			Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD, tl. dle diagnostiky vozovky.				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami				

SO 181 - Dopravní opatření

1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	162,788	0,00	0,00
			Frézování obrusné vrstvy vozovky ulice Okružní v tl. 40 mm. Včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace				
			$4069,7*0,04=162,788 [A]$				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami				

Položka č.3 - „POPLATKY ZA SKLÁDKU - materiál s příměsí živice, viz pol.č. 113138“ výkazu výměr „SO 101.1 – Komunikace“ však neobsahuje množství odfrézovaného asfaltu.

3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	157,896	0,00	0,00
			materiál s příměsí živice, viz pol.č. 113138,				
			65,790*2,400=157,896 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				

Ve výkazu výměr „SO 181 - Dopravní opatření“ položka „POPLATKY ZA SKLÁDKU - materiál s příměsí živice“ chybí!!!

Žádáme o doplnění do položky č.3 výkazu výměr „SO 101.1 – Komunikace“ množství odfrézovaného asfaltu a o doplnění položky „POPLATKY ZA SKLÁDKU - materiál s příměsí živice“ do výkazu výměr „SO 181 - Dopravní opatření“.

Odpověď č. 2:

Jedná se o likvidaci v režii zhotovitele, tzn. je na zvážení zhotovitele, jak s vyfrézovaným materiálem naloží a tyto náklady účastník zahrne přímo do položek 11372 FREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH.

Dotaz k ZD č. 3:

Dle projektové dokumentace (viz SO 351.5 - KLADEČSKÉ SCHÉMA) ve výkazu výměr „SO 351 - Přeložka vodovodu“ **chybí položky pro náhradní zásobování vodou:**

potrubí vodovodní PE100, SDR11, 110x10 mm, typ RC (návin) pro náhradní zásobování vodou	90	M
koleno D110 90°	8	ks
Elektrospojka D110	20	ks
Lemovaný nákrůžek D110	6	KUS
Příruba pro lemovaný nákrůžek D100	6	KUS
Jištěná spojka multitoleranční hrdlo - příruba DN100	3	KUS

Žádáme o doplnění do výkazu výměr „SO 351 - Přeložka vodovodu“ chybějících výše uvedených položek.

Odpověď č. 3:

Odstávka vody není řešena, po provedení přeložky vodovodu dojde ke krátkodobé odstávce vody na přepojení na nový vodovod.

Dotaz k ZD č. 4:

V Příloze č.3 k Zadávací dokumentaci – Smlouva o dílo se **SÚS Jihomoravského kraje** je uvedeno, že zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.

Ve výkazu výměr „Ostatní náklady“ soupisu prací „III_3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, SÚS, Soupis prací“ položka pro zajištění archeologického dohledu ani záchranného archeologického průzkumu není!!

Žádáme o vysvětlení, zda archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezů záchranný archeologický průzkum budou součástí nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Pokud ano, žádáme o doplnění příslušných položek do výkazu výměr „Ostatní náklady“ soupisu prací „III_3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, SÚS, Soupis prací“.

Odpověď č. 4:

Archeologický dohled není předmětem zakázky, zajišťuje ji a hradí zadavatel, zhotovitel jenom poskytuje součinnost. Archeologický průzkum se nepředpokládá.

Dotaz k ZD č. 5:

Výkaz výměr „Vedlejší náklady“ soupisu prací „III_3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, SÚS, Soupis prací“ obsahuje položku č.5 – „Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení“:

5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	0,00	0,00
---	-------	---	--	-----	-------	------	------

Výše uvedený soupis prací však obsahuje stavební objekt SO 181 - Dopravní opatření, který zahrnuje provedení dočasného dopravního opatření.

Jedná se o duplicitu? Pokud ne, žádáme o upřesnění prací, které by měla tato položka zahrnovat.

Odpověď č. 5:

Tato položka zahrnuje pouze IČ = stanovení místní úpravy provozu. Samotné fyzické osazení a údržba DZ je předmětem SO 181.

V Brně, dne 3.9.2020

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení