

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

*II/380 Telnice průtah –
DSP, IČ, PDPS, SP, AD*

Dodatečná informace:

Potřebovali bychom upřesnit informace ohledně zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu „II/380 Telnice průtah – DSP, IČ, PDPS, SP, AD“. Ve smlouvě o projektové přípravě čl. II. Průzkumy a studie odst. 2. Specifikace diagnostiky, se požadují kopané sondy v minimálním množství 8 ks, ale v příloze č. 2 Smlouvy o projektové přípravě – Specifikace diagnostiky, v položce č. 4 se mají nacenit 4 ks kopaných sond. Prosím upřesněte, která z těchto položek je platná?

Odpověď:

Správně je uvedeno v příloze č. 2 Smlouvy o projektové přípravě – Specifikace diagnostiky, v položce č. 4, tj. 4 ks kopaných sond, které se mají nacenit.

V Brně, dne 18.02.2014

Mgr. Jitka Smutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje