



SITUACE


OBJÍZDNÁ TRASA PŘI OPRAVĚ MOSTU



OBJÍZDNÁ TRASA PŘI OPRAVĚ MOSTU



SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK



SO 181 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ  
D.1

PDPS

Souřadnicový systém: S - JTSK  
Výškový systém: Bpv

Zhotovitel:  
**RD SÚS JmK - PK OSSENDORF+Linio Plan+Rušar mosty**  
Vedoucí konsorcia: PK OSSENDORF s.r.o.  
Číslo smlouvy objednatele: 782/2018

Hlavní projektant:	Ing. Květoslav RUŠAR		
Zodpovědný projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		
Vypracoval:	Ing. Jaroslav BABÁČEK		
Kontroloval:	Ing. Radoslav Holý		
Kraj:	Jihomoravský	Datum:	05 / 2021
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	Formát:	3x A4
Název akce:	<b>II/389 ÚJEZD U TIŠNOVA, MOST EV.Č. 389-001</b>	Měřítko:	1:X
		Účel:	PDPS
		Čís.zakáz.:	07-2021
		Archivní čís.:	27 - 2019
Název výkresu:	<b>SITUACE</b>	Čís.soupravy:	Čís. výkresu: 2