



Zadavatel:

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 00089257

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Adresa pro doručování: Údolní 532/76, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávané v podlimitním otevřeném zadávacím řízení podle ustanovení § 52 a 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 8. 12. 2021

I.

Žádost č. 9 ze dne 7. 12. 2021

„Dotaz č. 1:

V rozpočtu 3N10 je uvedena položka č.117. Úprava detailů u fasády soub 1. Žádáme o přesnou specifikaci této položky.

Dotaz č. 2:

Na výkrese D.1.1.b)02.1_PŮDORYS 1.NP.pdf. je položka s odkazem A101b2h. Dle půdorysu obslužný pult s proskleným čelem. Odkaz A101b2h jsme nedohledali v zadávacích podkladech. Dle vizualizace interiéru má mít tento pult stejný design jako další dva pulty, které jsou součástí rozpočtu. Žádáme o potvrzení, že položka nemá být součástí ceny, případně doplnění.



Dotaz č. 3:

V rozpočtu je uvedena položka č. 33 Záchytný systém proti pádu, kompl prov - D+M6m. V zadávací dokumentaci jsme nedohledali specifikaci, kde se systém nachází...co bude nosným prvkem, počet bodů, jaké lano. Žádáme o přesnou specifikaci této položky.

Dotaz č. 4:

Podle informace od subdodavatele, který zpravuje stávající EZS a další systémy upozorňujeme na chybějící položky v rozpočtech slaboproudu:

a) *Úprava mapových podkladů na pultu PČR, nastavení akt. prvků a vazeb na pultu PČR, programování PZTS.*

b) *V oddíle EPS schází: OT multisenzorový hlásič IQ8Quad, TD hlásič teplotní*

c) *Dodávky PZTS: HW karta do ústředny DOMINUS Millenium, Koncentrátor 8 adres v krytu s OK, Magnetický kontakt plast, stř. a vyšší rizika, Duální detektor, stř. a vyšší rizika, Detektor tříštění skla, PIR detektory pohybu, stř. a vyšší rizika*

d) *Obecně, související s výše uvedenými položkami:*

Kabeláž, zatrubkování, popisovací štítky, zapravení drážek, vytvoření drážek a průrazů, drobný instalační materiál, pomocné práce. Montážní položky, měření, oživení, programování.

Dotaz č. 5:

Dále pak upozorňuje na zásadní rozpor rozpočtu MOHYLA SL - SO 03 Slaboproud. V TZ je uvedena kategorie cat6a, v rozpočtu je uveden kabel kategorie cat5e. Tento rozpor se týká i dalších položek. Žádáme o uvedení do souladu.

Dotaz č. 6:

V totožném rozpočtu je uvedena položka č.2 patch panely pro datové rozvaděče D+M. Počet těchto prvků přímo souvisí s předešlou položkou Keystone a početně by měl být řádově nižší.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 9

Ad-1

Zadavatel objasňuje, že se jedná o práce napojení stávající a nové stavby.

Ad-2

Zadavatel potvrzuje, že obslužný pult není předmětem plnění této veřejné zakázky.

Ad-3

Zadavatel upřesňuje, že jde o standardní záchytný systém proti pádu podél obvodu střechy. V aktuální Příloze č. 2 - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „Výkaz výměr“) - SO.01 Obnova měděné střechy muzea u položky č. 33 je chybně uvedené množství, délka systému je 56 m, nikoliv 6 m.

33	K	76788100R	Záchytný systém proti pádu, kompl prov - D+M	m	56,000
----	---	-----------	--	---	--------



Ad-4a

Zadavatel uvádí, že EPS a EZS se napojují na stávající systémy. Stávající EPS firmy FIDES bude zachována a doplněna o nové detektory. Stávající EZS firmy FIDES bude zachována a rozšířena novými detektory dle výkresu půdorysů. Bude upraven stávající systém DOMINUS Millenium.

Ad-4b

Zadavatel uvádí, že hlásiče jsou uvedeny ve Výkazu výměr - SO 10 EPS, EZS v položkách č. 6 a 7.

6	M	01	Optickotepelný hlásič	ks	7,000
7	M	02	Hlásič termodiferenciální	ks	1,000

Ad-4c

Zadavatel uvádí, že požadavky zadavatele pro ocenění a zpracování nabídky jsou uvedeny ve Výkazu výměr - SO 10 EPS, EZS v položkách č. 4, 5, 8, 9, 10, 11 a 12.

4	K	742220061R	D+M koncentrátoru PZTS	kus	3,000
5	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	19,000
8	M	05	Detektor PIR	ks	6,000
9	M	06	Duální detektor MW/PIR	ks	1,000
10	M	07	Detektor audio	ks	4,000
11	K	742220235	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový	kus	9,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742220235					
12	M	04	Magnetický kontakt	ks	9,000

Ad-4d

Zadavatel uvádí, že požadavky zadavatele pro ocenění a zpracování nabídky jsou uvedeny ve Výkazu výměr - SO 10 EPS, EZS v položkách č. 1, 2, 3 a 13.

1	K	03	Pomocný materiál	sou	1,000
2	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	370,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742121001					
VV 125+245					370,000
VV Součet					370,000
3	M	34121580	kabel ovládací stíněný 2x0,8mm s požární odolností	m	444,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34121580					
VV 370*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					444,000
13	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	368,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS3222					
VV měření a testování					
VV 33					33,000
VV Výchozí revizní správa					
VV 25					25,000
VV Montáže zařízení ostatních					
VV 60+100					160,000
VV SW práce na ústřednách					
VV 65+85					150,000
VV Součet					368,000



Ad-5

Zadavatel upřesňuje, že kategorie cat6a uváděná v technické zprávě je správná; zadavatel opravuje položku č. 4 ve Výkazu výměr – SO 03 Slaboproud

4	M	04	kabel F/UTP cat6a	bm	2 200,000
---	---	----	-------------------	----	-----------

Ad-6

Zadavatel požaduje, aby účastníci ve svých nabídkách ve Výkazu výměr - SO 03 Slaboproud položky č. 1 a 2 ocenili uvedené množství.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené (odpověď zadavatele na dotazy č. 3 a 5) upravuje stávající Přílohu č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali Výkaz výměr upravený v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Příloha:

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně dne 8. 12. 2021

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)