



POZNÁMKA:
-KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVĚ
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRAVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DÍLA NAPR. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VÝHLÁŠKY Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVKÍCH STAVBY
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVĚ PŘED ZAČÁTKEM STAVBY
0,000±213,150 m n.n. Bp+ (uvedené výšky je orientační)

nově interjérově proglaz.	ing. V. Šecl		
zobrazování projektové	ing. V. Šecl		
verzi	ing. Dušan Bělo		
investor	železniční úřad Praha 150, 433, 601 Brno		
mišio stáby	Říjanská 24/2, 602 00 Brno-Kobla-Praha-Praha č. 78, 79 a 780, 43, Brno-Praha	Říjanská 23, 639 00 Brno	12/2002
akce			
REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÉ 23, BRNO			
D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
část výkres			
STAVÁNÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE			
ZÁPADNÍ POHLED			
		S 219	