

## II/386 Moravské Knínice - situace

km 4,950 -5,315 frézování stávajícího povrchu + ACO 11 tl. 50 mm

