

## II/379 Malhostovice; lokální opravy - situace

km 24,700 - 24,705 frézování stávajícího povrchu + ACO 11 tl. 50 mm

km 25,070 - 25,092 frézování stávajícího povrchu + ACO 11 tl. 50 mm

