


SITUACE - ČÁST 3
M 1:1000



KM 6,700 NAPOJENÍ OK VPRAVO
OPRAVA NAPOJENÍ HUTNĚNÝM ASF. RECYKLÁTEM
DOPLNĚNÍ ČERVENÝCH SMĚROVÝCH SLOUPKŮ

KM 6,525 NAPOJENÍ OK VLEVO
OPRAVA NAPOJENÍ HUTNĚNÝM ASF. RECYKLÁTEM
DOPLNĚNÍ ČERVENÝCH SMĚROVÝCH SLOUPKŮ

NÁVRH ÚPRAVY VOZOVKY:

- ODSTRANĚNÍ ZVÝŠENÝCH NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
- SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU, FRÉZOVÁNÍ
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA VYROVNÁVACÍ VRSTVY ACI 16+ V PROMĚNNÉ TLOUŠTCE (20–50MM)
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ V TLOUŠTCE 50MM.
- DOPLNĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC

NÁVRH ÚPRAVY VOZOVKY:

- FRÉZOVÁNÍ 50MM
- OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POSTŘÍK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ V TLOUŠTCE 50MM.
- DOPLNĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC, OPRAVA POŠKOZENÉHO JEDNOŘÁDKU ZE Ž.K. PODÉL OBRUBY

OPRAVA STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH NAPOJENÍ A SJEZDŮ – HUTNĚNÝ ASF. RECYKLÁT

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE – ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32

VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

ZHOTOVITEL



"DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021"

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

C

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK
VÝSKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VYNUCHAL ZDENĚK			
VYPRACOVAL	MICHAL MIKULEC			
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK			
KRAJ, MĚÚ, OBÚ	JIHOMORAVSKÝ, BLANSKO			
OBJEDNATEL, INVESTOR	SÚSJMK, příspěvková organizace kraje			
NÁZEV AKCE:	III/37610 BÝKOVICE - BRŤOV - JENEČ		DATUM	01/2023
NÁZEV OBJEKTU:	SITUAČNÍ VÝKRESY		FORMÁT	5x44
			MĚŘÍTKO	1:1000
			STUPEŇ	PDPS
NÁZEV VÝKRESU:	KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 3		ZAK. ČÍSLO	220220
			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU C.2.3