

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## č. 1

Název veřejné zakázky :	<b>Havarijní stav tělocvičny</b>
Zadavatel :	<b>Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace</b>
IČ zadavatele :	<b>66596769</b>
Druh veřejné zakázky :	<b>stavební práce</b>
Druh zadávacího řízení :	<b>zakázka malého rozsahu</b>

---

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel dotaz následujícího znění:

*„Zadavatel požaduje vybourání současného podlahového souvrství (sportovní pružná podlaha s polyuretanovou podlahovou krytinou; celková tloušťka stávajícího souvrství – cca 23cm). Prosíme zadavatele o informaci o skladbě stávajícího souvrství, které je potřeba vybourat. Pokud by se mělo bourat 23 cm, bude se jednat i o podkladní vrstvy pod sportovní podlahou. Jaké mají tyto vrstvy složení a co vše se konkrétně bude bourat?“*

-----

### Odpověď zadavatele:

Bourání podkladních (betonových) vrstev pod stávající sportovní podlahou zadavatel nepředpokládá. Tak jak je uvedeno v orientačním výpisu požadovaných stavebních prací, bude odstraněna stávající konstrukce sportovní podlahy, a to až na povrch betonové vrstvy, na níž byly, resp. stále jsou uloženy dubové vlisy. Zadavatel upřesňuje hodnotu předpokládané celkové tloušťky stávající sportovní podlahy na 18 cm (převýšení povrchu stávající sportovní podlahy nad úroveň podlahy v chodbě a nářadovny činí cca 16 cm + cca 2 cm dubové vlisy). Přesná skladba stávající sportovní podlahy není zadavateli známa (žádná sonda do konstrukce podlahy nebyla prováděna a dokumentace k současnému provedení podlahy se nedochovala).

Ing. Ladislav Křemeček  
v zastoupení zadavatele