

II/150, 373 Žďárná

A. Průvodní a technická zpráva



Zodpovědný projektant:
Ing. Miloš Bažant
SÚS JmK, oblast SEVER

 **Správa a údržba
silnic** Jihomoravského kraje

Název akce:

II/150, 373 Žďárná

Datum

09/2023

Investor:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

Paré č.

1

Příloha:

A. Průvodní a technická zpráva

Dokumentace pro zadání stavby

1. Identifikační údaje

Stavba : **II/150, 373 Žďárná**

Investor, stavebník : Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby: silnice II/150 a II/373 v intravilánu obce Žďárná
Oprava povrchů nedotčených výstavbou kanalizace

Obec: Žďárná; k.ú. Cetkovice

Kraj: Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

V obci Žďárná probíhá výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodní sítě. Drtivá většina povrchů krajských silnic II/150 a II/373 bude opravena v rámci stavby kanalizace, pouze dvě lokální místa by zůstala bez opravy.

Silnice II/150 – oprava povrchu v prostoru autobusové zastávky vpravo ve směru staničení silnice; pravá polovina vozovky dl. 82,00 m; plocha opravy 386 m²; výměna krytových vrstev – frézování tl. 100 mm, lokální sanace poškozené podkladní vrstvy; ložná vrstva z ACL16+ modif. v tl. 50 mm, obrušná vrstva ACO 11+ modif. v tl. 50 mm; součástí stavby je výšková úprava kanalizační mříže a vodorovné dopravní značení.

Silnice II/373 – oprava povrchu na konci zástavby obce směrem k obci Suchý v celé šířce vozovky v dl. 40,00; plocha opravy 258 m²; výměna obrušné vrstvy vozovky – frézování v tl. 60 mm; nová obrušná vrstva ACO 16+ tl. 60 mm; součástí stavby je i provedení VDZ – vodicích pruhů v š. 0,125 m