

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  
Územní odbor Znojmo  
Dopravní inspektorát  
Pražská 2486/59, 670 20 Znojmo

Č. j. KRPB-205044-2/ČJ-2022-061306

Znojmo 29. září 2022  
Počet stran: 2

KAP ATELIER s.r.o.  
Ing. Marie Rysková  
Revoluční 36/2  
430 02 Chomutov

### **Doplnění PD - rekonstrukce II/411 (Korolupy-Uherčice) - 5. etapa**

Přepracujte PD, která neodpovídá obecným požadavkům na BESIP - viz. níže:

- chybí rozhledové trojúhelníky v křižovatkách, sjezdech a ze samostatných sjezdů
- veškerá komunikační připojení mají být pokud možno kolmá (75 - 105 stupňů) nejen na pozemku investora, ale v min. délce nejdelšího předpokládaného vozidla pro plynulé najetí / vyjetí na / ze silnice
- u sjezdů na účelové komunikace (polní/lesní cesty) má být povrch zpevněný lehce čistitelný v min. délce 20 m, u samostatných sjezdů (pole, atd.) alespoň k okraji pole (změna sjezdu vznikla v důsledku provádění stavebních prací a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci => stavebníkem sjezdu je stavebník dotčené pozemní komunikace - § 12 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích)
- v případě sjezdů s propustkem - musí mít propustek šikmá čela (poměr 1:2 z obou směrů jízdy) bez zvýšených říms
- zastávky BUS v extravilánu musí v zastávkovém pruhu (zálivu) mimo rozhledová pole křižovatek a dopravně významných sjezdů (dle pokynu MD ČR tvoří stojící BUS v zastávce překážku bránící rozhledu)
- u zastávek BUS musí být umístěna nástupní plocha pro cestující (chodce) včetně pěší návaznosti a bezbariérového přístupu
- šířka silnice II. třídy by měla být 6,00 m, vzhledem k dopravnímu významu PK pro NA v dané lokalitě lze šíři 5,50 m připustit za předpokladu omezení tranzitu vozidel nad 12 t v dané lokalitě z důvodu nového zpoplatnění silnice č. I/38 v úseku Jihlava - SH Rakousko.

k TDZ:

- DZ č. P1 - křižovatka s vedlejší pozemní komunikací (extravilán) - základní zobrazení DZ č. P1 se užívá u průsečné křižovatky, u stykové křižovatky je vyznačeno jen levé nebo pravé rameno vedlejší pozemní komunikace
- dle mapy.cz (2016) na silnici č. II/411 před křižovatkou s vedlejší silnicí č. III/41116 ve směru od obce Uherčice není umístěna DZ č. P1 (doplnit, i když je již mimo stavbu)
- dodatková tabulka č. E2b - tvar křižovatky umístěná pod DZ č. P1 - dodatková tabulka se nemusí umisťovat, jestliže vedlejší pozemní komunikace je připojena k hlavní pozemní komunikaci kolmo

- u samostatných sjezdů k přilehlé nemovitosti (např. pole) se DZ č. Z11g - směrový sloupek červený kulatý neumísťuje
- DZ č. Z11g bude umístěna jen u sjezdů (z účelových komunikací) => v KM 0,0 / 0,1 / 1,8 (jen z polní cesty u remízku) / 2,1 / 2,3
- DZ č. IJ4b - označnick zastávky => pouze v případě vybudovaných plnohodnotných zastávek BUS

Veškerou další korespondenci v dané věci zasílejte na DI Znojmo prostřednictvím datové schránky (jydai6g) nebo na e-mail: zn.di.sekret@pcr.cz k č.j.: KRPB-205044/ČJ-2022-061306.

por. Mgr. Ladislav Loun  
komisař