

Zpráva o revizi kotle

provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1037 K1
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 2. 7. 2023
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Provozní deník kotle je veden.
Pasport kotle předložen.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Zabezpečovací výstroj byla odzkoušena.
Kotelna středotlaká je provozována ve dvousměnném provozu.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Pozn.: kotel připravit na vnitřní revizi a tlakovou zkoušku (do 31. 10. 2023).

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle

provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1037 K1
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 5. 4. 2023
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Kotelna středotlaká je provozována ve dvousměnném provozu.
Provoz kotelny je ustálen, žádné negativní změny se nevyskytly.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Provozní deník kotle je veden.
Pasport kotle předložen.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Zabezpečovací výstroj byla odzkoušena.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



provedena dle ČSN 070710

provozovatel:	Nemocnice Vyškov - kotelna
název:	-
výrobce:	RH Ratíškovice
výrobní číslo:	1037 K1
nejv. prov. tlak:	9 bar
provedeno dne:	11. 1. 2023
rok výroby:	2005
typ:	středotlaký parní

Změna provozu středotlaké kotelny do denního provozu (zkušební provoz).
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Provozní deník kotle je veden.
Pasport kotle předložen.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Zabezpečovací výstroj byla odzkoušena.
Vnitřní revize byla provedena.

Závady odstraňovány.

Opatření neuložena.

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

těsnostní zkouška

provozovatel:	Nemocnice Vyškov - kotelna
název:	-
výrobce:	RH Ratíškovice
výrobní číslo:	1037 K1
nejv. prov. tlak:	9 bar
provedeno dne:	16. 10. 2022
rok výroby:	2005
objem:	26,2 m ²
typ:	středotlaký parní

Těsnostní zkouška:

Těsnostní zkouška byla provedena po vnitřní revizi kotle a uzavření tlakového celku.

Těsnostní zkouška byla provedena vodním přetlakem pomocí napájecího čerpadla jehož výtlak byl seřízen.

Pasport kotle předložen.

V kotelně udržován pořádek a čistota.

Opláštění kotle není poškozeno.

Byly pozorovány po dobu zkoušky rozebíratelné spoje a povrch kotle.

Pokles tlaku byl v souladu s ČSN 070710.

Deformace ani netěsnosti nebyly zjištěny.

Byla prověřena funkce pojistného ventilu, závady nezjištěny.

Pojistný ventil otevírá při tlaku 10 bar.

Byla prokázána těsnost tlakového celku.

Těsnostní zkouška byla úspěšná.


Výrobní štítek je čitelný.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle

Provedena dle ČSN 070710

vnitřní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1037 K1
Nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 15. – 16. 10. 2022
rok výroby: 2005
objem: 26,2 m²
typ: středotlaký parní

Vnitřní revize:

Vnitřní revize byla provedena po roce provozu.
Zabezpečovací výstroj je kompletní.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Výrobní štítek je čitelný.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a pracovníky kotelny.
Byl demontován spodní kontrolní otvor.
Vnější opláštění je celistvé a není poškozeno.
Šrouby kontrolního otvoru nejsou poškozeny, víko hladké, dosedací plochy jsou čisté, nepoškozeny.
Deformace, vrásky ani jiné změny na vnitřních plochách nezjištěny.
Škodlivé koroze na vnitřních plochách nezjištěny.
Kotel byl k vnitřní revizi velmi dobře připraven.
Pasport kotle předložen.
Vnitřní stěny kotle bez inkrustačních nánosů, čisté, hladké s jemnými nálepy fosfátů načervenalé barvy po celé ploše – souvislé a lehce seškrábatelné.
Plamenec bez poškození, žárové trubky bez zjevných korozí.
Stav kotle je po několik let stabilní, žádné výrazné změny oproti minulým revizím nezjištěny, tento stav nezměněn.
Oproti minulé revizi nedošlo ke změně stavu a vnitřní stav kotle lze označit jako velmi dobrý.
Kotelní vodě je věnována mimořádná péče.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Vnitřní revize byla úspěšná.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle

provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1037 K1**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 7. 10. 2022
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Provozní deník kotle je veden.
Pasport kotle předložen.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Zabezpečovací výstroj byla odzkoušena.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.
Pozn: 16. 10 2022 bude provedena vnitřní revize.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle

provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel:	Nemocnice Vyškov - kotelna
název:	-
výrobce:	RH Ratíškovice
výrobní číslo:	1037 K1
nejv. prov. tlak:	9 bar
provedeno dne:	1. 7. 2022
rok výroby:	2005
typ:	středotlaký parní

Zjištěný stav:

Výstroj byla odzkoušena.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Provozní deník kotle je veden.
Pasport kotle předložen.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelnou prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelnou.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.
Pozn: v říjnu kotel připravit k vnitřní revizi.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle

provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1037 K1**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 8. 4. 2022
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Provozní deník kotle je veden.
Pasport kotle předložen.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelnou prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelnou.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: žárotrubný
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1038 K2**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 6. 1. 2022
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Jsou dodržována pravidla proticovidových opatření v kotelně.
Provozní deník kotle je veden.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Pasport kotle předložen.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelny.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



provedena dle ČSN 070710

provozovatel:	Nemocnice Vyškov - kotelna
název:	-
výrobce:	RH Ratiškovice
výrobní číslo:	1037 K1
nejv. prov. tlak:	9 bar
provedeno dne:	11. 1. 2022
rok výroby:	2005
typ:	středotlaký parní

Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotleny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotleny.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen rýskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Provozní deník kotle je veden.
Pasport kotle předložen.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.

Závady odstraňovány.

Opatření neuložena.

Kotel je schopný ďalšieho provozu.



Zpráva o revizi kotle

provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1037 K1
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 19. 10. 2021
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Vnitřní revize kotle byla v roce 2021 provedena.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelny.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Provozní deník kotle je veden.
Pasport kotle předložen.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:


Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle

Provedena dle ČSN 070710

vnitřní revize

Provozovatel: Nemocnice Vyškov
Název: -
Výrobce: RH Ratíškovice
Výrobní číslo: 1037 K1
Nejv. prov. tlak: 9 bar
Provedeno dne: 2. 10. 2021
Rok výroby: 2005
Objem: 26,2 m²
Typ: středotlaký parní

Vnitřní revize:


Zabezpečovací výstroj je kompletní.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Výrobní štítek je čitelný.
Rozbory provozních vod kotleny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotleny.
Byl demontován spodní kontrolní otvor.
Vnější opláštění je celistvé a není poškozeno.
Šrouby kontrolního otvoru nejsou poškozeny, víko hladké, dosedací plochy jsou čisté, nepoškozeny.
Vnitřní stěny kotle bez inkrustačních nánosů, čisté, hladké s jemnými nálepy fosfátů načervenalé barvy po celé ploše – souvislé a lehce seškrábatelné.
Plamenec bez poškození, žárové trubky bez zjevných korozií.
Stav kotle je po několik let stabilní, žádné výrazné změny oproti minulým revizím nezjištěny.
Oproti minulé revizi nedošlo ke změně stavu a vnitřní stav kotle lze označit jako velmi dobrý.
Kotelní vodě je věnována mimořádná péče.
Deformace, vrásky ani jiné změny na vnitřních plochách nezjištěny.
Škodlivé koroze na vnitřních plochách nezjištěny.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače- vše funkční.
Kotel byl k vnitřní revizi velmi dobře připraven.
Pasport kotle předložen.
Vnitřní revize byla úspěšná.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

těsnostní zkouška

Provozovatel: Nemocnice Vyškov - kotelná
Název: -
Výrobce: RH Ratíškovice
Výrobní číslo: 1037 K1
Nejv. prov. tlak: 9 bar
Provedeno dne: 3. 10. 2021
Rok výroby: 2005
Objem: 26,2 m³
Typ: středotlaký parní

Těsnostní zkouška:

Výrobní štítek je čitelný.

Těsnostní zkouška byla provedena po vnitřní revizi kotle a uzavření tlakového celku.

Těsnostní zkouška byla provedena vodním přetlakem pomocí napájecího čerpadla jehož výtlak byl seřízen.

Pasport kotle předložen.

V kotelně udržován pořádek a čistota.

Opláštění kotle není poškozeno.

Byly pozorovány po dobu zkoušky rozebíratelné spoje a povrch kotle.

Pokles tlaku byl v souladu s ČSN 070710.

Deformace ani netěsnosti nebyly zjištěny.

Byla prověřena funkce pojistného ventilu, závady nezjištěny.

Pojistný ventil otevírá při tlaku 10 bar.

Byla prokázána těsnost tlakového celku.

Těsnostní zkouška byla úspěšná.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle
provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1037 K1
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 8. 7. 2021
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Topič byl na TIČR Brno po odkladu COVID19 proškolen a vydán nový top. průkaz.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelny.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
Provozní deník kotle je veden.
Pasport kotle předložen.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Topiči mají platné topičské průkazy.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



[Handwritten signature]

Zpráva o revizi kotle

provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - kotelna
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: 1037 K1
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 2. 4. 2021
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Zkošky na TlČR Brno odloženy kvůli mimořádnému stavu, topič je proškolen.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
Topiči mají platné topičské průkazy..
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelny.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
Provozní deník kotle je veden.
Platnost topičských průkazů po ukončení platnosti a řádnému přihlášení ke zkouškám na TlČR v termínu je prodloužena do termínu zkoušek (covid 19).
Pasport kotle předložen.
V kotelně udržován pořádek a čistota.

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.


Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.

Pozn.: topiče, který má platnost topičského průkazu do ledna 2021 připravit k zkouškám na TlČR Brno, je přihlášen, trvá, je mimořádný stav.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.



Zpráva o revizi kotle

provedena dle ČSN 070710

provozní revize

provozovatel: Nemocnice Vyškov - **kotelna**
název: -
výrobce: RH Ratíškovice
výrobní číslo: **1037 K1**
nejv. prov. tlak: 9 bar
provedeno dne: 19. 1. 2021
rok výroby: 2005
typ: středotlaký parní

Zjištěný stav:

Vnitřní revize kotle byla v říjnu 2020 provedena.
Přípustné stavy kotle nebyly překročeny.
Topiči mají platné topičské průkazy.
Pasport kotle předložen.
V kotelně udržován pořádek a čistota.
Kotel byl v provozu a pod tlakem.
Rozbory provozních vod kotelny prováděny pravidelně každý měsíc odbornou firmou a denně pracovníky kotelny.
Kotel má kompletní zabezpečovací výstroj.
Výstroj byla odzkoušena.
Zjevné závady nebyly zjištěny.
Tlakoměr byl vynulován-funkční.
Vodoznaky profouknuty- funkční.
Pojistný ventil odzkoušen nadlehčením- funkční.
Tlakoměr je označen ryskou.
Odzkoušeno spojení obsluhy s kotelnou- občasná obsluha a zobrazení na monitoru počítače - vše funkční.
Provozní deník kotle je veden.
Platnost topičských průkazů po ukončení platnosti a řádnému přihlášení ke zkouškám na TIČR v termínu je prodloužena do termínu zkoušek (covid 19).

Údaje o odstr. závad z předch. revize:

Závady odstraňovány.

Opatření k odstranění závad:

Opatření neuložena.
Pozn.: topiče, který má platnost topičského průkazu do ledna 2021 připravit k zkouškám na TIČR Brno, je přihlášen.

Rozhodnutí o dalším provozu:

Kotel je schopen dalšího provozu.

