

Zadavatel:
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace
IČO: 00567396
se sídlem Klášterského 620/4, Komárov, 617 00 Brno

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce elektroinstalace“
veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 9. 8. 2024

I.

Žádost č. 6 ze dne 8. 8. 2024

„Dobrý den,

při kontrole výkazu výměr, který byl uveřejněn v rámci dodatečné informace č.4, jsme ještě narazili na dvě nesrovnalosti – v záložce "DODÁVKY" je pod všemi rozvaděči součet cen, který ale nepočítá správně. Dále v záložce "List2" v oddíle "Montáž dle ceníku C21M" je u položek č. 34, 35 a 36 špatný vzorec, který nepočítá celkovou cenu těchto položek.

Žádáme tímto zadavatele o opravu výkazu výměr. Děkuji.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 6 ze dne 8. 8. 2024

Zadavatel vyhovuje žádosti a opravuje vzorce u položek 34, 35 a 36 v oddíle „Montáž dle Ceníku C21M“ na listu 2 přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Žádost č. 7 ze dne 8. 8. 2024

„Vážený zadavateli,

při zpracovávání výkazu výměr dodaného zadavatelem, kolegové objevili chyby, které zabraňují v řádném vypracování rozpočtu předmětné VZ. Proto vás jménem dodavatele a účastníka VŘ k VZ „Rekonstrukce elektroinstalace“ (zadavatel – Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace) požádám o vysvětlení zadávací dokumentace a opravu výkazu výměr.

Pokud bude uveřejněn nový opravený VV, tak vás požádáme o posun lhůty pro podání nabídek.

Děkuji.

- 1) V Listu2 v kapitole „**Montáž dle ceníku C21M**“ v položkách **34 – 36** je chybný vzorec v součtu. Při zadání hodnoty je zobrazována 0 hodnota.

34	FV990243	Zásuvka průmyslová 400V/16A 3P+N+PE	ks	6		0,00 Kč
35	FV990244	Zásuvka průmyslová 400V/32A 3P+N+PE	ks	6		0,00 Kč
36	FV990266	Spínač mokřý trojpólový 25 A - řazení 3 PRESSTO	ks	6		0,00 Kč

Žádáme o opravu VV.

- 2) V Listu „**DODÁVKY**“ je chybný součet na řádce **G231**. Tento součet sčítá jen celkový součet **Rozvaděč R3 (R5,R7,R9,R11)** na řádce **G137** a celkový součet **Rozvaděč R2 (R4, R6, R8, R10, R12)** na řádce **G118**. U ostatních rozvaděčů je odkaz na prázdné buňky.

Žádáme o opravu VV.

- 3) V listu „**DOVÁVKY**“ je na řádce **G315** chybný vzorec. Součet nezapočítává poslední položku na řádce **G314** „Revizní dvířka do SDK, 200x200 mm požární odolnost EI30

Stavební výpomoc						
č.p.	typ	název	m.j.	množ.	jedn.cena	celkem
1		vybourání otvorů ve zdivu tl. 25cm, vč. odvozu a likvidace suť	m2	76,00		0,00
2		zazdění otvorů ve zdivu tl. 25cm vč. omítky, lešení	m2	76,00		0,00
3		zednické zapravení - zaomítnání, lešení	m2	76,00		0,00
5		SDK obklad, deska požár. 2x12,5mm, PO 60 min. - tvar U, 20/20/20cm, lešení	m	126,00		0,00
6		výmalba	m2	126,00		0,00
7		Revizní dvířka do SDK, 200x200 mm požární odolnost EI 30		22,00		0,00
						součet
8		přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36m	%	6,50	0,00	0,00
		celkový součet bez DPH				0,00

Žádáme o opravu VV.

- 4) VV obsahuje tyto řádky, které definují jen prostor pro umístění technologie, která není předmětem zadání. V listě „DODÁVKY“ kapitola „Dodávka atypických el. Rozvaděčů Rozvaděč RH“ Položka číslo 10 a 11.

Dodávka atypických el. rozváděčů						
Rozváděč RH						
pol.č.	typ	popis	množ.	m.j.	jedn.cena	celkem
1	600/2250/400	skříň	2	ks		0
2	800/2250/400	skříň	1	ks		0
3	Cu 40/10	přípojnice	22	ks		0
4	40kVAr	kompensační blok včetně výzbroje	1	ks		0
5	SLP-275V/4	svodič přepětí T2; 4-P,	1	ks		0
6	CLA 3.2 300/5A	měřicí transformátor	7	ks		0
7	OPV 10/3	odpínač válcových pojistek 3-P. vč. poj. do 32A	3	ks		0
8	DMK 75 R1	multifunkční měřicí přístroj A, V, kWh (Lovato)	1	ks		0
9	ZS1b	zkušební svorkovnice	1	ks		0
10	místo pro HDO	místo pro HDO	1	ks		0
11	místo pro el.	místo pro elektroměr	1	ks		0
12		napěťová spoušť AC230V	1	ks		0
13	SE-BD-0250-V001	zaslepovací blok odpínače	1	ks		0
14	SE-BD-0160-L001	elektronická spoušť pro BD250	1	ks		0
15	BD250NE305	blok Modeion normal, pevné provedení	2	ks		0
16	BC160NT305	jistič Modeion 125, 160A	1	ks		0
17	LTN 1-P.	modulový jistič 1-P. do 25A	8	ks		0
18	LTN 3-P. do 25A	modulový jistič 3-P. do 25A	4	ks		0
19	LTN 3-P. 32, 40A	modulový jistič 3-P. 32, 40A	18	ks		0
20	LTN 3-P. 50, 63A	modulový jistič 3-P. 50, 63A	1	ks		0
21	25/4/003-G	proudový chránič	1	ks		0
22	RSA 2,5	svorka zapojená do 2,5mm	20	ks		0
23	RSA 6	svorka zapojená do 6mm	5	ks		0
24	RSA 16	svorka zapojená do 16mm	70	ks		0
25	FLP-SG50 VS/1	svodič bleskových proudů T1; 1-P, 50kA	3	ks		0
					součet:	0

Žádáme o potvrzení zadavatelem, že tyto dvě položky mohou být 0 hodnoty.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 7 ze dne 8. 8. 2024

Zadavatel vyhovuje žádosti v dotazu č. 1 a opravuje vzorce u položek 34, 35 a 36 v oddíle „Montáž dle Ceníku C21M“ na listu 2 přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že vzorec v buňce G231 na listu „DODÁVKY“ přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) byl jen pomocný, nicméně pro přehlednost ho z přílohy č. 2 odstraňuje.

Zadavatel vyhovuje žádosti v dotazu č. 3 a opravuje chybný součet části „Stavební výpomoc“ na listu „DODÁVKY“ přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Zadavatel dále reaguje na dotaz č. 4 a uvádí, že položky č. 10 a 11 v oddíle „Dodávka atypických el. rozváděčů“ na listu „DODÁVKY“ přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) jsou součástí předmětu plnění a požaduje, aby je dodavatelé ocenili. Smyslem těchto položek je vytvořit technické podmínky pro plánovanou instalaci tepelných čerpadel.

Žádost č. 8 ze dne 9. 8. 2024

„Dobrý den,

při kontrole výkazu výměr, který byl uveřejněn v rámci dodatečné informace č.4, jsme narazili na další nesrovnalost - v záložce "DODÁVKY" je v části Stavební výpomoc na řádku 315 špatný vzorec pro součet - do součtu nezapočítává řádek 314 "Revizní dvířka do SDK, 200x200 mm požární odolnost EI 30".

Žádáme tímto zadavatele o opravu výkazu výměr.

Děkuji.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 8 ze dne 9. 8. 2024

Zadavatel vyhovuje žádosti a opravuje chybný součet části „Stavební výpomoc“ na listu „DODÁVKY“ přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

II.

V návaznosti na výše uvedené (odpovědi na žádosti č. 6 až č. 8 v bodě I.) zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Dodavatelé budou při zpracování svých nabídek vycházet z této přílohy.

S ohledem na výše poskytnuté vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ust. § 99 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum 19. 8. 2024, 14:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 9. 8. 2024

V Brně dne 9. 8. 2024

**Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno,
příspěvková organizace
v.z. CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)**