

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA změna č.1

1 Identifikační údaje

1.1 Označení stavby

Stavba : **III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská**
SO 102 sil. III/42117 - PDPS

Místo stavby : obec Lednice

Katastrální území : Lednice

Kraj : Jihomoravský

Druh stavby : rekonstrukce

Účel dokumentace : Dokumentace pro provedení stavby

1.2 Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa

Název : Správa a údržba silnic JmK, p.o.k.

Adresa : Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno

1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČO a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji

Název : Viadesigne, s.r.o.

Sídlo projektanta : Na Zahradách 1151
690 02 Břeclav

IČO : 27696880

Zodpovědný projektant : Ing. Ladislav Balcar
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Registrační číslo ČKAIT: 1000427
tel.: +420 519 331 400
e-mail: balcar@udrzbasilnic.cz

Vedoucí projektant : Ing. Bořek Zvěďělík

Vypracoval : Ing. Bořek Zvěďělík

Změna č. 1

Změna č. 1 projektové dokumentace obsahuje úpravu stavebního objektu SO 102.1- úprava za obrubou.

Obec Lednice si zpracovala projektovou dokumentaci na rekonstrukci chodníku na ulici Mikulovská „**Lednice, ul. Mikulovská, chodník - pravá strana**“. Dne 14.4.2015 byla Výborem SFDI schválena žádost obce Lednice o příspěvek.

Obec Lednice a Sus Jmk, p.o.k. se dohodly, že obec Lednice zrealizuje stavbu chodníku v návaznosti na stavbu „**III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská - SO 102 sil. III/42117 – PDPS**“. Z tohoto důvodu bude upraven stavební objekt SO 102.1 – úprava za obrubou. V místech plánované rekonstrukce chodníku (ve staničení cca 411 – 847, pravá strana) budou v SO 102.1 odečteny výměry související s odstraněním stávajícího chodníku a se zpětným položením betonové dlažby do původního stavu.

Dále bylo dohodnuto, že v ostatních úsecích, kde je navrženo uvedení navazujícího chodníku do původního stavu nebude zpětně položena původní betonová dlažba, ale obec Lednice dodá novou zámkovou dlažbu. Práce s tímto související, tj. odstranění původního chodníku, obnova konstrukčních vrstev, lože a práce s pokládkou dlažby zůstávají součástí SO 102.1 úpravy za obrubou.

V Břeclavi 20.4.2014

Ing. Bořek Zvěďělík