



Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Lidická 971/25, 602 00 Brno
ID datové schránky: 56ywzeq
tel.: +420 731 782 066; IČ: 65353391
www.jmpcsso.cz

Zpráva o průzkumu a stanovisko k plánovaným stavebním úpravám budovy střední školy technické na adrese Uhelná 3264/6, 66902 Znojmo z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

Průzkum výskytu netopýrů, rorýsů a jiných chráněných synantropních druhů živočichů byl realizován z důvodu rekonstrukce budovy střední školy technické na adrese Uhelná 3264/6 ve Znojmě.

Stručný popis a metodika:

Jedná se o dvoupodlažní budovu s plochou střechou. Průzkum vycházel z údajů v dostupných databázích a vlastní prohlídky objektu. Ta byla provedena 4. 7. 2023 přímou kontrolou objektu podle závazné „Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ Ministerstva životního prostředí. Byla provedena vizuální prohlídka celého objektu zaměřená na zjištění potenciálních úkrytů netopýrů a hnízdišť rorýsů (resp. dalších ptáků) a na zjištění výskytu jejich pobytových znaků (např. trusu podél obvodových zdí) – především byly zkontrolovány obvodové stěny objektu. Jelikož jsou plánovány nové transparentní skleněné výplně, byla budova posouzena také z pohledu aplikace standardu „Opatření v rámci prevence kolizí ptáku s transparentními a reflexními materiály“

Zjištění:

V dostupných databázích nebyl nalezen záznam o hnízdění zvláště chráněných druhů živočichů. Při vlastním průzkumu nebyl prokázán výskyt žádných živočichů v budově ani nebyly nalezeny jejich pobytové znaky.

Rozsah plánovaných skleněných výplní je srovnatelný s těmi původními a netvoří velké plochy, okolí objektu není pro ptáky příliš atraktivní (bez přítomnosti vodních prvků a větších ploch zeleně v okolí), a proto lze považovat riziko kolizí s prosklenými plochami za malé.

Doporučení:

Jelikož na budově nebyl prokázán výskyt žádných synantropních druhů živočichů ani nebyly nalezeny jejich pobytové znaky, není při rekonstrukci třeba žádných speciálních opatření. Stejně tak není třeba žádných zvláštních opatření ve smyslu ochrany proti kolizím ptáků s prosklenými plochami.

Závěrem upozorňujeme, že pokud by i přes výše uvedená zjištění došlo během prací na objektu k nálezu chráněných druhů živočichů, nebo nárazům ptáků do skel, je třeba neprodleně

Více o problematice stavebních úprav na budovách s výskytem synantropních živočichů naleznete na stránkách www.rorysi.cz a www.sousednetopyr.cz/

kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody (odbor životního prostředí města Znojmo), případně Českou společnost pro ochranu netopýrů či Českou společnost ornitologickou za účelem konzultace nejvhodnějšího řešení vzniklé situace.

V Brně, 3. 5. 2024

ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ
Jihomoravská pobočka
Lidická 971/25
602 00 BRNO



Zpracoval:
Mgr. Kryštof Horák

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka
tel: 737 301 664, e-mail: horak@birdlife.cz