

KASTLOVÉ OKNO Z OBDOBÍ OBNOVY OBJEKTU DLE TH. HANSENA

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

DATEC: 186x
KLASICKÁ DVOUKŘÍDLÁ KASTLOVÁ OKNA DĚLENÁ POUTCEM, SPODNÍ KŘÍDLA ZAJIŠTĚNA ESPAÑOLETOU, HORNÍ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU ZAJIŠTĚNÁ DVOJITÝM OBRTLÍKEM. PROFILY JSOU SUBTILNÍ, OBDÉLNÍKOVÉHO PROFILU, PO OBVODU DROBNĚ ZDOBENÉ KULÍČKOVÝM RÁDIUSEM. V HORNÍM NADPRAŽÍ NADSVĚTLÍKU JSOU VLYSY SE ZAOBLENÝMI ROHY. PANTY JSOU ODLÉVANÉ, UKONČENÉ KUŽELEM S KULÍČKOU.
SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENÁ PŘÍČKAMI VŽDY NA 3 TABULKY, HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU PAK NA 2 TABULKY.
TEKTONIKA PRAVIDELNÉ KLASICIZUJÍCÍ FASÁDY SI VYŽÁDALA ZAPUŠTĚNÍ OKENNÍHO PARAPETU POD ÚROVEŇ HORNÍHO TRÁMCE PŘEDOKENNÍ KUŽELKOVÉ BALUSTRÁDY.
VNITŘNÍ LÍC INTERIÉROVÝCH ŠPALET JE DECENTNĚ ZDOBENA ŠTUKOVÝMI KAZETAMI LEMOVANÝMI JEDNODUCHOU LINKOU.
HISTORICKOU HODNOTU TĚCHTO AUTENTICKÝCH OKEN DOTVÁŘÍ PŘÁVĚ I JEJICH NAPOJENÍ NA VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ ŠPALETY.



VNĚJŠÍ POHLED



KOVÁNÍ - ESPAÑOLETA



DETAIL PANTU



DETAIL VNITŘNÍHO PARAPETNÍHO VLYSU A ROHOVNÍKŮ KŘÍDEL



DETAIL ROHOVNÍKŮ



DETAIL ZAOBLENÍ HORNÍHO KŘÍDLA U NADSVĚTLÍKU



DETAIL NAPOJENÍ NA VNĚJŠÍ OSTĚNÍ A TRÁMEC BALUSTRÁDY



VÝPIS DOTČENÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ

KÓD OKNA	MÍSTNOST	ŘEŠENÍ	ODKAZ NA VÝKRES	POZN.
C-2-13	JÍDELNA ZAMĚSTNANCŮ	ŘEMESLNÁ REPASE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ	-	
C-2-14	JÍDELNA ZAMĚSTNANCŮ	ŘEMESLNÁ REPASE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ	-	
C-2-15	JÍDELNA ZAMĚSTNANCŮ	ŘEMESLNÁ REPASE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ	-	

NÁVRH ŘEŠENÍ - REPASE

VZHLEDEM KE STAVU OKEN JE NUTNÉ, ABY TATO PROŠLA ŘEMESLNOU REPASÍ:
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE U RÁMU BUDOU VYSAZENA KŘÍDLA, A TO NEJPRVE VNITŘNÍ, A BUDE ZREVIDOVÁNA JEJICH ROVINNOST A MOŽNOST UZAVÍRÁNÍ NA NALEHÁVKÁCH FALCŮ, NÁSLEDNĚ DOJDE PODLE POTŘEBY K ÚPRAVÁM ROVINY BUĎ DOLIŠTOVÁNÍM NEBO ÚPRAVOU ROVNÁNÍM RÁMŮ PŘES SVLAKOVÉ VLOŽKY.
NÁTĚRY BUDOU ODSTRAŇOVÁNY POUZE V PŘÍPADĚ, KDY BUDE NEZBYTNÉ PROVÉST SLOŽITĚJŠÍ ROVNÁNÍ KŘÍDLA.
DÁLE MUSÍ BÝT REPASOVÁNO KOVÁNÍ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEHO FUNKČNOST. PŘEDPOKLÁDÁ SE REVIZE ESPAÑOLET A UTAHOVACÍCH JAZÝČKŮ. ZASKLENÍ POKUD MOŽNO ZŮSTANE PŮVODNÍ, NICMÉNĚ PŘÍPADNĚ PRASKLÉ TABULKY MUSEJÍ BÝT VYMĚNĚNY ZA NOVÉ, A TO OPĚT SE ZASKLENÍM DO SKLENÁŘSKÉHO KYTU.
REPASE RÁMU PŘEDPOKLÁDÁ ÚPRAVY PANTŮ TAK, ABY BYLA OPĚT ZAJIŠTĚNA FUNKČNOST NALEHÁVKY FALCŮ A DÁLE SE PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ VRSTEV VENKOVNÍCH NÁTĚRŮ, NEJLÉPE POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE STARÝCH NÁTĚRŮ. POŠKOZENÉ ČÁSTI ČI PLOCHY MUSEJÍ BÝT ZAPLOMBOVÁNY, DOTMELENY A PŘEBROUŠENY POD NOVÉ NÁTĚROVÉ VRSTVY.
TECHNOLOGIE NÁTĚRŮ BUDE RUČNÍ, ŠTĚTCEM A SYNTETICKÝMI BARVAMI - ODSTÍN BAREV BUDE VYVZORKOVÁN.
BĚHEM PRACÍ MUSÍ BÝT DŮSLEDNĚ ZAJIŠTĚN STAVEBNÍ OTVOR JAK PROTI ZATEČENÍ, TAK PROTI MECHANICKÝM POŠKOZENÍM HODNOTNÝCH ŠPALET.

ZÁMEK ČERNÁ HORA - oprava vnějších výplní otvorů

PASPORT OKENNÍCH VÝPLNÍ