

Muzeum Brněnska

Č.j. : MB 128/2015
Počet listů: 2
Datum: 19.05.2015

Dodatečné informace č. I k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Památník Mohyla míru – obnova a restaurování interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple“

Údaje o zadavateli

Zadavatel: **Muzeum Brněnska, příspěvková organizace**
Zastoupená: Mgr. Antonínem Rečkem, ředitelem
Sídlo: Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 666 02
IČ: 00089257
ID datová schránka: 8cmk59f
Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Reček, ředitel
Kontaktní adresa: Muzeum Brněnska, Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice
Telefon: 544 228 654; 603 804 569;
Fax: 544 245 066
E-mail: reditel@muzeumbrnenska.cz
Profil zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_105.html

Zadavatel Vám poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1/I

- ve výpisu kamenických prvků (tabulka I.) u položky 1/K je: „*Stávající kamenný oblouk a stěny, tl. cca 4000mm*“. Je skutečná tloušťka 4000 mm?
- jaký je rozsah, rozměr (v m²) poškozené malby k restaurování?
- Počítá se v rozpočtu s restaurátorským záměrem na malby? V rozpočtu chybí položka na restaurátorský průzkum.

Odpověď č. 1/I

- opravujeme: „*Stávající kamenný oblouk a stěny, tl. cca 400 mm*“.
- upřesňujeme: b.4 – vnitřní omítky, povrchy a podlahy

Stavební úpravy vnitřních omítek:

Po nezbytném stavebně kvalitativním vyhodnocení budou stávající vnitřní omítky odstraněny v celém rozsahu v nikách a u oltáře, a to do výšky cca 5,5 m od podlahy kaple. Před vlastní demontáží těchto omítek bude provedena podrobná dokumentace stávajícího stavu, a to nejen barevnosti, ale i profilace přesného tvaru omítek. Způsob dokumentace bude před vlastní demontáží omítek konzultován a odsouhlasen památkovým dozorem za účasti TDI a investora.

Práce na obnově malířské výzdoby bude provádět umělecký malíř, popřípadě restaurátor – držitel povolení MKČR pro restaurování uměleckořemeslných malířských děl.

Uvedené práce však nebudou ze strany státní památkové péče klasifikovány jako restaurování.

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

30 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m² 90,25

31 612 00 Zdokumentování a obnova ozdobných prvků a nápisů v odstraňovaných omítkách kpl 1,00

Muzeum Brněnska

32 612 01 Síťový síranovzdorný podhoz-špic. Spotřeba 4kg/m2 m2 340,56

33 612 02 Vyrovnání podkladu, vyplnění spár ve zdivu porézní maltou. Spotřeba 6 kg/m2. m2 340,56

34 612 03 Kompresní omítka, lehká, porozita nad 60% tl. 2-3 cm m2 340,56

34 612 04 Kompresní štuk tloušťky 2 mm bílý, brousitelný m2 340,56

Potvrzujeme, že restaurátorský záměr není požadován a výměry jsou přesně uvedeny ve slepém položkovém rozpočtu.

S pozdravem

Mgr. Antonín Reček

ředitel

Muzea Brněnska, příspěvková organizace