

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

DIAGNOSTIKA SILNIC ZÁPAD 2025

III/40826 Milíčovice – Žerůtky

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupena **Bc. Romanem Hanákem**, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

CONSULTEST s.r.o.

sídlem Medkova 974/4, 627 00 Brno

IČO: 253 46 784

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 27619

zastoupena Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M., jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: Objednatel a zhotovitel se dohodli, že nebude realizována část díla, konkrétně položka kalkulace ceny prací č. 7 „Rozbor asfaltové směsi“ v počtu 4 ks, jelikož bylo zjištěno, že kryt vozovky je proveden pouze z penetračního makadamu a nátěru. Ostatní položky zůstávají nezměněny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy č. 2, která se mění a je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1, se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: příloha č. 1 – Soupis prací

V Brně, dne

V Brně, dne



Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

jednatel

CONSULTEST s.r.o.



07.08.2025
11:16:08

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 – Soupis prací

Název stavby: III/40826 Milíčovice - Žerůtky

DGN sil. III/40826 v úseku od obce Milíčovice po křiž. se sil. III/40824 u obce Žerůtky, v km 3,814 – 5,574 (dl. 1760 m)

<i>Pol.</i>	<i>Název položky</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Výměra</i>	<i>Cena/Jedn. (Kč)</i>	<i>Cena celkem (Kč)</i>
1.	Vizuální prohlídka se záznamem poruch	kpl.	1	2 000,00	2 000,00
2.	Fotodokumentace	kpl.	1	150,00	150,00
3.	Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	72	260,00	18 720,00
4.	Jádrový vývrt	ks	4	1 400,00	5 600,00
5.	Vrtaná sonda	ks	2	1 800,00	3 600,00
6.	Kopaná sonda	ks	1	2 500,00	2 500,00
7.	Rozbor podložní zeminy	ks	3	900,00	2 700,00
8.	Rozbor asfaltové směsi, včetně stanovení obsahu PAU (směsný vzorek) *	ks	3	2 000,00	6 000,00
9.	Vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	5 000,00	5 000,00
10.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.	1	1 500,00	1 500,00
Cena celkem bez DPH (Kč)					47 770,00

* viz. vyhláška 283/2023 SB. tab.č. 3.1.