



Foto č.19 - Pohled na silnici III/37413 proti směru staničení, směrem k Boskovicím (km 0,78000).



Foto č.20 - Pohled na napojení místní komunikace ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 0,84000).



Foto č.21 - Pohled na napojení místní komunikace ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 0,88000).



Foto č.22 - Pohled na zanesený vtok propustku vlevo ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 0,88500).





Foto č.23 - Pohled na silnici III/37413 ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 1,00000).



Foto č.24 - Pohled na silnici III/37413 ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 1,20000).



Foto č.25 - Pohled na silnici III/37413 ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 1,30000).



Foto č.26 - Pohled na silnici III/37413 ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 1,70000).





Foto č.27 - Pohled na levý příkop silnice III/37413 ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 1,94000).



Foto č.28 - Pohled na pravý příkop silnice III/37413 ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 1,94000).





Foto č.29 - Pohled na zanesený vtok propustku pod silnicí II/374 vlevo ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 1,94000).



Foto č.30 - Pohled na pravděpodobné místo výtoku propustku pod silnicí II/374 ve směru staničení, směrem k Vážanům.





Foto č.31 - Pohled na zanesený vtok propustku pod silnicí II/374 vpravo ve směru staničení, směrem k Vážanům (km 1,94000).



Foto č.32 - Pohled na výtok propustku pod silnicí II/374 v podobě kanalizační šachty vpravo ve směru staničení, směrem k Vážanům.





Foto č.33 - Pohled na konec úseku proti směru staničení, směrem k Boskovicím (km 1,95489).



Foto č.34 - Pohled na konec úseku proti směru staničení, směrem k Boskovicím (km 1,95489).