



CELKOVÁ SITUACE STAVBY M 1:50 000



SPOLUFINANCOVÁNÍ:



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj

AKCE:

**Modernizace silnice II/409
Uherčice - Vratěnín - Rancířov**
úsek č. 2
sil. III/409 28, Vratěnín - st. hranice

DSP

OBJEDNATEL STAVBY:

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE

**SÚS Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje**
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Razítko:

Ověřil:

DATUM: PODPIS:

KOORDINÁTOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:



VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 20/1014
160 00 Praha 6

Razítko:

Koordinaci ověřil:

DATUM: 10.2011
PODPIS:

JTSK

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 DIČ CZ60193280

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	KOORDINACE
ING.TRUSÍK	ING.TRUSÍK	ING.VEJSADA	ING.JELÍNEK
<i>Trusík</i>	<i>Trusík</i>	<i>Vejsada</i>	<i>Jelínek</i>

OBJEKT
CELKOVÁ SITUACE STAVBY

OBSAH PŘÍLOHY
CELKOVÁ SITUACE STAVBY



VPÚ DECO PRAHA a.s.
PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6

ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB

ČÍSLO ZAKÁZKY	1-0881-01/20
DOKUMENTACE	DSP
MĚŘITKO	1:50 000
DATUM	10.2011
POČET FORMÁTŮ	3A4

ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
	B	1

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.