

PŘEHLEDNÁ SITUACE



B

Souřadnicový systém: JTSK, Výškový systém: B.p.v.

Generální projektant		DOSTING spol. s r.o., Košínova 19, 612 00 Brno	
Vedoucí projektant		Ing.Krejčík	
Zodpovědný projektant		Ing.Brym	
Vyracoval		Ing.Brym	
Kontroloval		Ing.Krejčík	
Stavební úřad		Městský úřad Ivančice	
Investor		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	
Akce		II/152 Ivančice, most ev.č. 152-033	
Příloha		Souprava	Číslo přílohy
PŘEHLEDNÁ SITUACE			B