

POHLED ČELNÍ



- LEGENDA HMOT:
- nově doplněné omítky
 - původní hydraulické omítky
 - hloubková poškození omítek nebo jejich úplné ztráty bez možnosti zachování
 - nová omítka s fragmenty starých omítek
 - keramické prefabrikáty
 - hydraulické výdusky
 - umělý kámen
 - přírodní kámen
 - omítky s rozvolněnou strukturou a hloubkovými defekty

Průzkum, vizualizace současného stavu a materiálového složení ploch a zdobných prvků fasád Nového zámku v Jevišovicích

±0,000 = úroveň čisté podlahy v 1.NP			KÓTOVÁNO V MM!
AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139			
Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
akad. mal. Jan Knorr		Místo:	Jevišovice
OPRAVA OKEN A FASÁDY HLAVNÍ BUDOVY NOVÝ ZÁMEK JEVIŠOVICE Jevišovice č.p. 104, parc.č. 213/1, 213/2		Katastr. území	Jevišovice
		Formát:	A4
		Datum:	01.09.2015
Investor: Domov pro seniory Jevišovice, přís. organizace č.p. 104, 67153 Jevišovice		Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: POHLED ČELNÍ		1 : 100	19