

Procentní vyjádření (rozsah) opravy omítek skupin A I – A III:

Tabulka: A zelená šrafa			
	A/I. Zelená šrafa	A/II.	A/III.
3. Odstranění degradovaných omítek	0%	0%	100%
4. Sanace zasolených a zatečených míst	0%	0%	40%
5. Povrchové a hloubkové zpevnění omítkového souvrství	100%	100%	0%
5. Vyspravení jádrovou omítkou zedník	0%	0%	100%
6. Injektáže dutin	10%	40%	0%
7. Vyspravení lokálních defektů	0%	50%	0%
8. Nanesení štukové vrstvy	0%	100%	100%
9. Nátěr	100%	100%	100%

Procentní vyjádření (rozsah) opravy omítek skupin B I – B III:

Tabulka: B červená šrafa hydraul. omítky			
	B/I. 20%	B/II.50%	B/III. 30%
3. Odstranění degradovaných omítek	0%	10%	40%
4. Sanace zasolených a zatečených míst	0%	10%	30%
5. Povrchové a hloubkové zpevnění omítkového souvrství	100%	90%	60%
5. Vyspravení jádrovou omítkou zedník	0%	10%	40%
6. Injektáže dutin restaurátor	10%	40%	60%
7. Vyspravení lokálních defektů	0%	50%	0%
8. Nanesení štukové vrstvy	0%	100%	100%
9. Nátěr	100%	100%	100%

U původních hydraulických omítek (s povrchovými nátěry) se otlučí u B/III 10% a zároveň vysprávi jádrovou omítkou. U B/I a B/II se ponechává stávající omítka a neprovádí se otlučení.

U dochovaných původních hydraulických profilovaných štuků (s povrchovými nátěry) B/III se špatnou soudržností se odstraní 10% a vysprávi jádrovou omítkou. U B/I a B/II se ponechává dochovaná omítka a neprovádí se otlučení.