

Číslo smlouvy objednatele: 612/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 846/2016

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

ZLINER s.r.o.

sídlem tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Marcelem Vodičkou, jednatelem společnosti

IČO 45479534
oddíl C, vložka 5174

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 7.5 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.9.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Při demontáži součástí podvozku a kabiny vozidel byl zjištěn větší rozsah koroze a tyto díly je nutné nahradit novými. V průběhu mechanického odstraňování koroze bylo zjištěno větší poškození dílů než se předpokládalo, z tohoto důvodu je nutná rozsáhlejší oprava (především se jedná o karosářské díly) resp. výměna některých dílů. U dvou vozidel je nutné provést STK a EMISE a 1x kalibraci tachografu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst. 1.1., který se mění a nově zní:

2.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění ode dne uzavření smlouvy nejpozději do 9.12.2016. Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 3.1., který se mění a nově zní:

3.1 Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Cena za vozidlo Tatra 815, rok výroby 2009, RZ: 6B4 3145 bez DPH	122 882,00 Kč
DPH	25 805,22 Kč
Cena včetně DPH	148 687,22 Kč

Cena za vozidlo Tatra 815, rok výroby 2008, RZ: 6B0 2623 bez DPH	122 157,00 Kč
DPH	25 652,97 Kč
Cena za jedno vozidlo včetně DPH	147 809,97 Kč

Cena za vozidlo Tatra 815, rok výroby 2008, RZ: 6B0 3540 bez DPH	228 482,00 Kč
DPH	47 981,22 Kč
Cena za jedno vozidlo včetně DPH	276 463,22 Kč

ZLINER
tř. T. Bati 283
761 12 Zlín
S.R.O.
©

Číslo smlouvy objednatele: 612/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 846/2016

Cena za vozidlo Tatra 815, rok výroby 2007, RZ: 4B4 7275 bez DPH	160 710,00 Kč
DPH	33 749,10 Kč
Cena za jedno vozidlo včetně DPH	194 459,10 Kč
Cena za vozidlo Tatra 815, rok výroby 2004, RZ: 2B7 7537 bez DPH	144 485,00 Kč
DPH	30 341,85 Kč
Cena za jedno vozidlo včetně DPH	174 826,85 Kč
Cena za vozidlo Tatra 815, rok výroby 2008, RZ: 6B0 2938 bez DPH	207 879,00 Kč
DPH	43 654,59 Kč
Cena za jedno vozidlo včetně DPH	251 533,59 Kč
Cena za 6 vozidel bez DPH	986 595,00 Kč
DPH	207 184,95 Kč
Cena za 6 vozidel včetně DPH	1 193 779,95 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla včetně dodání potřebného materiálu a je cenou nevýše přípustnou.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně dne: 28.10.2016

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO
ICO: 709 32 581 (2)ř*

.....
Ing. Jan Zouhar, ředitel
za objednatele

Ve Zlíně dne:28.10.2016

ZLINER s.r.o.
tř. T. Bati 283 ©
761 12 Zlín

.....
Marcel Vodička, jednatel
za zhotovitele

Číslo smlouvy objednatele: 612/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 846/2016

Příloha č. 1 – Vycísené vícepráce



Přehled víceprací - antikorozní ochrana podvozků

Vyškov, RZ: 6B0 3540	rozsah víceprací	materiál	práce
	zadní tlumiče L+P (nové -koroze)	3 356 Kč	1 207 Kč
	prahy (nové)	6 084 Kč	14 489 Kč
	olejová nádrž hydrauliky (nová koroze)	16 686 Kč	1 800 Kč
	bedna na nářadí oprava urvané panty, špatný zámek	1 500 Kč	600 Kč
	Provedení STK,EMISE	3 540 Kč	
Celkem (Vyškov RZ 6B0 3540)		31 166 Kč	18 096 Kč

Vyškov, RZ: 4B4 7275	olejová nádrž hydrauliky (nová koroze)	16 686 Kč	1 800 Kč
	Zad.pravý blatník	3 375 Kč	300 Kč
Celkem (Vyškov RZ 4B4 7275)		20 061 Kč	2 100 Kč

Znojmo, RZ: 2B7 7537	2x vzduchojem velká koroze	2 625 Kč	600 Kč
	ovdací ventil rel.	3 417 Kč	
Celkem (Znojmo RZ 2B7 7537)		6 042 Kč	600 Kč

Znojmo,RZ: 6B0 2938	zadní tlumiče L+P (nové-koroze)	3 356 Kč	1 207 Kč
	silentbloky zadních svítilen (separace pryže od držáku)	413 Kč	300 Kč
	oranžové obrysové svítilny (oxidace)	348 Kč	150 Kč
	Zvažít výměnu pneu před pískováním a lakováním disků	14 620 Kč	1 000 Kč
	Provedení STK,EMISE,ověření tachografu	4 840 Kč	
Celkem (Znojmo RZ 6B0 2938)		23 577 Kč	2 657 Kč

Brno,RZ: 6B4 3145	4x hydraulické spojky	5 601 Kč	350 Kč
	obal vzduch .filtr (koroze)	7 403 Kč	300 Kč
Celkem (Znojmo RZ 6B0 2938)		13 004 Kč	650 Kč

Celkem vícepráce bez DPH		117 953 Kč
DPH		24 770 Kč
Celkem vícepráce vč. DPH		142 723 Kč