



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace		
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH		
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36	CZ	
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou	ředitelkou nemocnice	
Tel:	+420 517 315 100	Fax:	+420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz		
Kód NUTS:	CZ 064		
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889		

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa“
(dále také zakázka)**

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-025974

Označené: VZD/01/18

Jedná se o tyto informace:

Dotazy jsou podávány pro část 16 – číslo položky 16.1. – operační světlá – chirurgické operační sály – 3 ks -
Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

Otázka č. 01/1:

Zadavatel požaduje pro hlavní a satelitní svítidlo:

Elektricky nastavitelný průměr světelného pole v 1m: min. 200 – 300 mm

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat mechanicky nastavitelný průměr světelného pole v 1m: 170 – 280 mm. Toto řešení nemá žádný vliv na medicínský účel a je uživatelsky přívětivé.

Odpověď č. 01/1:

Zadavatel na minimálním požadavku uvedeném v zadávacích podmínkách, tedy na elektricky nastavitelném průměru světelného pole v 1m minimálně 200 - 300mm, trvá. Zadavatel nebude akceptovat mechanicky nastavitelný průměr světelného pole v 1m 170 - 280mm.

Otázka č. 01/2:

Zadavatel požaduje:

v ceně dodávky je provedení defektoskopické zkoušky těsnosti stropu a kompletní instalace.

Dotaz: Může zadavatel blíže specifikovat podrobně rozsah provedení zkoušky. Dodavatelé lékařské techniky nejsou většinou specializovaní na provádění kompletace a kontroly laminárního pole.

Odpověď č. 01/2:

Vzhledem k tomu, že při instalaci operačních světel dojde k narušení těsnosti laminárního pole operačního sálu musí dodavatel dodat a instalovat světlá v takovém provedení, aby mohlo být dosaženo čistého prostoru operačního sálu. Tuto skutečnost je dodavatel povinen prokázat defektoskopickou zkouškou těsnosti laminárního pole. Defektoskopická zkouška musí být provedena akreditovanou osobou vycházející z ČSN EN ISO 14644-2. Jedná se o zkoušku celkem 36 Ks (na každém sále 12 Ks) vysoce účinných filtrů (HEPA filtrů) k potvrzení správné instalace a ověření přítomnosti případných defektů v těsnění a filtračním bloku nainstalovaných filtračních vložek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nedošlo k úpravě zadávacích podmínek a vysvětlení nemá vliv na zpracování nabídek či okruh možných dodavatelů. Z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ve Vyškově, dne 23.1.2018

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.