



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 91833/2019
Sp. zn.: S - JMK 39921/2019
Vyřizuje: Mgr. Mádrová
Telefon: 541 651 237
Počet listů: 3
Počet příloh/listů: 2/95
Datum: 24.06.2019

Profil zadavatele

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace XII

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice**
Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-016380

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 19. 6. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. XII/1:

„Ve výkazu výměr položka 98 -skladba W01 a položka 99 skladba W06 je uvedeno že se jedná o odvětrávanou (provětrávanou) fasádní konstrukci – tj. s provětrávanou mezerou doporučenou dle ČSN o tloušťce min 50-70 mm.

Ve skladbě konstrukcí W01 a W06 ale není provětrávaná mezera uvedena v součtu tloušťek popsaných konstrukcí a ze schematického řezu BB 1:50 bohužel také není patrné, zdali konstrukce je provětrávaná či kontaktní.

Máme konstrukci ocenit jako provětrávanou dle výkazu výměr nebo jako kontaktní dle skladeb konstrukcí?“

Odpověď č. XII/1:

Platí skladby konstrukcí uvedené v PD, tedy kontaktní, bez provětrávané mezery. Popis příslušné položky v soupisu prací bude upraven v rámci jeho příští revize.

Dotaz č. XII/2:

„Ve skladbě konstrukcí W01 a W06 je podle našeho názoru zbytečná vrstva jádrové omítky mezi ŽB stěnou a minerální izolací, která do konstrukce zbytečně vnáší mokrý proces (a tím i vlhkost) prodražuje skladbu fasády a prodlužuje termín realizace. V případě, že by konstrukce byla kontaktní (ne provětrávaná) -viz dotaz výše, by zbytková vlhkost z mokrého procesu mohla dokonce zůstat v konstrukci uzavřená a degradovat vlastnosti a životnost tepelné izolace. Budete během realizace tohoto projektu skutečně požadovat provedení jádrové omítky mezi nosnou ŽB konstrukcí a minerální izolací?“

Odpověď č. XII/2:

V případě skladby W01 je jádrová omítka vrstvou, která zajišťuje vzduchotěsnost obálky budovy, zdivo z keramických bloků nemá promaltované svislé spáry, navíc je stěna zakřivená. Jádrovou omítku doporučují i výrobci tohoto zdiva. V případě skladby W06 lze jádrovou omítku vynechat, zde je nosnou konstrukcí železobetonová stěna bez spár.

Dotaz č. XII/3:

„Ve výpisu prvků u Z 07 je uvedena požární odolnost EI45, ale v PBŘ není žádná značka požární odolnosti. Pro prvek Z08 není uvedena požární odolnost. Prosíme upřesnit požární odolnost obou světlíků.“

Odpověď č. XII/3:

Kruhový světlík v atriu (Z07) - bez požadavku na požární odolnost.

Liniový světlík na chodbě (Z08) - požární odolnost REI45 DP1.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení poskytuje opravený soubor AS-01-405-ZAMECNICKE VYROBKY.

Dotaz č. XII/4:

„Světlík Z 07 – jak je vyřešen přechod a meziprostor u kruhového světlíku? Jak je vyřešen systém čištění meziprostoru zasklení mezi pochozím sklem a protipožárním sklem? Prosíme upřesnit statikem typ pochozího skla.“

Odpověď č. XII/4:

Toto je záležitostí dílenské dokumentace, kterou si vyhotoví dodavatel (pro dílenskou dokumentaci je i položka ve výkazu výměr, kde je i uvedeno, kterých konstrukcí se týká).

Dotaz č. XII/5:

„Světlík Z 08 – prosíme dodat detaily uložení a rozměry světlíku. Prosíme upřesnit statikem typ pochozího skla.“

Odpověď č. XII/5:

Toto je záležitostí dílenské dokumentace, kterou si vyhotoví dodavatel (pro dílenskou dokumentaci je i položka ve výkazu výměr, kde je i uvedeno, kterých konstrukcí se týká).

Dotaz č. XII/6:

„Žádáme o doplnění údajů u smykových lišt, jedná se zejména o průměr, délku a počet trnů.“

Odpověď č. XII/6:

Viz upravenou specifikaci Ostatních výrobků - OV 73 (byly myšleny tyto prvky?).

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

v z. Mgr. Yveta Rumlová
oddělení veřejných zakázek
odboru investic

Příloha:

- opravený soubor AS-01-405-ZAMECNICKE VYROBKY
- opravený soubor AS-01-407- OSTATNI VYROBKY