

KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 4
 M 1:1 000

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- VRATĚNÍN

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – VÝMĚNA vč. PATEK A SLOUPKŮ
- RUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA PLOCH:

- REKONSTRUKCE VOZOVKY
- PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- SJEZDY
- NÁSYP
- VÝKOP

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- EL. VEDENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VODOVOD
- PLYNOVOD
- HRANICE KÚ

HRANICE KN
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU

STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO 101

KOMUNIKACE
- SO 801

SADOVÉ ÚPRAVY

- NOVÁ VÝSADBA
- DŘEVINY STÁVAJÍCÍ
- DŘEVINY URČENÉ KE KÁCENÍ

SPOLUFINANCOVÁNÍ:



AKCE:

Modernizace silnice II/409
 Uherčice - Vratěnin - Rancířov
 úsek č. 1
 sil. II/409, hranice kraje JČ/JM - Vratěnin

DSP

OBJEDNATEL STAVBY:

SÚS Jihomoravského kraje
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo nám. 3/5
 601 82 Brno

Razítko:

Ověřil:

DATUM: PODPIS:

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE <small>CERTIFIKÁT ISO 9001</small>				VPÚ DECO PRAHA a.s. <small>PODBAŠSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6</small>		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	KOORDINACE	ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB		
ING. PACÁK	ING. PACÁK	ING. VEJSADA	ING. JELÍNEK	ČÍSLO ZAKÁZKY	1-0881-00/20	
P. Pacák	P. Pacák			DOKUMENTACE	DSP	
OBJEKT				MĚŘÍTKO	1:1000	
				DATUM	10.2011	
				POČET FORMÁTŮ	3xA4	
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
					B	2.4
				KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST 4.		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.