



SITUACE - ÚPRAVY SIL. I/52 - PROSTUPY


ETAPA I.
SITUACIÓ, M 1:500




ETAPA II.
SITUACE, M 1:500



ETAPA I.
PŘÍČNÝ ŘEZ, M 1:100



ETAPA II.
PŘÍČNÝ ŘEZ, M 1:100



CELKEM REALIZOVÁNO 3x
REALIZACI NUTNO ŘEŠIT PŘI KOMPLETNÍ UZAVÍRCE SIL. I/52
(TZN., SOUBĚŽNĚ S REALIZACÍ MOSTU – NUTNO KOORDINOVAT S POHYBEM STAVENIŠTNÍ
DOPRAVY ZHOTOVITELE MOSTU)

NÁVRH JE ORIENTAČNÍ, JEDNÁ SE O VNITROSTAVENIŠTNÍ ORGANIZACI DOPRAVY



PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK: VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

OBJEDNATEL

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3. 601 82 BRNO



Jihomoravský kraj

HLAVNÍ PROJEKTANT

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 BRNO



PROJEKTOVÁ KANCEL
OSSENDOR
BRNO

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.

O ZAKÁZKY

2018-260

ZODP PROJEKTANT

ING NYKODYM



PROJEKTOVÁ KANCEL
OSSENDOR

VYPRACOVAL

ING. KURIC

KRAJ: JIHOMO

KAT. ÚZ.: MUŠOV (70040)

AKCE/STAVBA

**CYKLOSTEZKA UMÍSTĚNÁ PŘI SIL. I/52
NA STRANĚ STŘEDNÍ NÁDRŽE VD NOVÉ MLÝNY
B.8 - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

UM

08/2019

MÁT

5A4

PEN PD

	PDPS
--	------

ČAST PRIPŘÍ CHA

SITUACE - ÚPRAVY SIL. I/52 - PROSTUPY

○ PARÉ

ČÍSLO PDIPŘÍLOHY
B-8-2