



SITUACE - ČÁST 2
M 1:1000



- NAVRH ÚPRAVY VOZOVNY:
- ODSOUPRAVNĚNÍ DÝVEKOVÝCH NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
 - SPRÁVA STÁVAJÍCÍCH POKRYTÍ, PŘEZOMŮ
 - OČIŠTĚNÍ POKRYTÍ, SPRÁVA POKRYTÍ, POKRYVKA VÝKONNOSTI AŽO 11+ V PRŮMĚRNÉ TLOUŠTKĚ (20-50MM)
 - OČIŠTĚNÍ POKRYTÍ, SPRÁVA POKRYTÍ, POKRYVKA VÝKONNOSTI AŽO 11+ V TLOUŠTKĚ 50MM
 - DOPLNĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH NÁPĚVNÍ A SLEZDŮ - HUTNĚNÍ ASF. RECYKLÁTEM
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - HUTNĚNÍ ASF. RECYKLÁTEM
- VEDOMOSTI DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínova náměstí 449/3
602 00 Brno

PROJEKTOVATEL: "DPO - Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK"

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PRŮBĚH ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL.	PDPIS	DATA ZMĚNY
2				
3				

C

SOUBRAVNĚNÝ SYSTÉM:		S - JTBK	
VÝKRESOVÝ SYSTÉM:		B.p.v.	
VEDOMOSTI PROJEKTANT - HRP		ING. STRUHAŘ FILIP	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. LEGERSKÝ JIŘÍ	
VÝKRESOVÝ SYSTÉM		ING. VÝKRESOVÝ SYSTÉM	
KONTROLOVÁN		ING. KOTAS ROMAN	
KRAJ, MĚSTO, OKRES		JIHOMORAVSKÝ, BLANSKO	
OBJEDNATEL, INVESTOR		SÚSJMK, příspěvková organizace kraje	
NÁZEV AKCE:		III/36210 KRTĚNOV - LHOTA U OLEŠNICE	
NÁZEV OBJEKTU:		SITUACNÍ VÝKRESY	
NÁZEV VÝKRESU:		KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 2	
DATA		07/2020	
FORMÁT		A4	
MĚŘÍTKO		1:1000	
STUPĚN		PPS	
ZAK. ČÍSLO		200199	
Č. VÝKRESU		C.2.2	