


KOORDINAČNÍ SITUACE - 1. ČÁST, km 0,0 - 1,2
M 1:1000



LEGENDA:

- VOZOVKA – žlivoce
- VOZOVKA – žlivoce, PLYN KCE
- ZEMNÍ TĚLESO – MASP
- REKULTIVACE SILNICE
- ZEMNÍ TĚLESO – VÝKOP
- SJEZD

STAVAJÍCÍ SÍTĚ:

- KANALIZACE SPALŠKOVÁ
- SDELOVACÍ KABEL 02
- NADEZENÍ VEDENÍ VN
- NADEZENÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL
- DŘEVINY STÁVAJÍCÍ
- DŘEVINY URČENÉ KE KACENÍ
- DŘEVINY URČENÉ KE KACENÍ NA LESNÍM POZEMKU
- NÁHRADNÍ VÝSADBA
- STÁVAJÍCÍ SYSTÉM DOPR. ZNAČKA
- RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ SYSTÉM DOPR. ZNAČKA

LEGENDA ZABORŮ:

- TRVALÝ ZABOR SÚS
- DOČASNÝ ZABOR SÚS
- TRVALÝ ZABOR MIMO SÚS
- DOČASNÝ ZABOR ÚPRAV INŽ. SÍTI

SEZNAM OBJEKTŮ:

- SO 101 KOMUNIKACE
- SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 409-025
- SO 501 ÚPRAVY PLYNOVODU STL
- SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY



AKCE:
Modernizace silnice II/409
Uherčice - Vratěnín - Rancířov
úsek č. 3
sil. II/409, Vratěnín - Uherčice

ORGANIZÁTOR STAVBY:
SÚS Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Jihomoravského kraje
Žerotova ul. 3/5
601 82 Brno

KOORDINÁTOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
VPÚ DECO PRAMA a.s.
Prácheňská 20/1014
180 08 Praha 8

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE
CENTRUM SO 8001
PROJEKTANT
ING. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
ING. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
ING. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
ATELIER DOPRAVNÍCH STAVEB
ČÍSLO ZAKÁZKY 1-0881-02/20
DOKUMENTACE DSP
MĚŘÍTKO 1:1000
DATUM 10.2011
POČET FORMÁTŮ 7A4
OSLOUŽENÍ DSP PRÁVY

úsek č. 3
sil. II/409, Vratěnín - Uherčice

OSLOUŽENÍ	OSLOUŽENÍ
KOORDINAČNÍ SITUACE – 1. ČÁST	B
	2.1