

PŘEHLEDNÁ SITUACE



B

Souřadnicový systém: JTSK, Výškový systém: B.p.v.

Generální projektant		DOSTING spol. s r.o., Košínova 19, 612 00 Brno	
Vedoucí projektant	Ing. Krejčík		
Zodpovědný projektant	Ing. Brym		
Vypracoval	Ing. Brym		
Kontroloval	Ing. Krejčík		
Stavební úřad	Městský úřad Ivančice		
Investor	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje		
Akce	II/152 Ivančice, most ev.č. 152-034		
Příloha		Souprava	Číslo přílohy
PŘEHLEDNÁ SITUACE			B