


PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY

”II/408 HRÁDEK, průtah” PDPS



Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S – JTSK

Duševní a průmyslové vlastnictví
Fy. Ing. PECHAL, CSc.–PIS
Veškerá práva vyhrazena
Postoupení třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL	PODPIS
HIP	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Antonín PECHAL, CSc. Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 545 213 466, fax: 545 211 294, e-mail: pis@pechal.cz	
ING. JAN KRAKOVÍČ	ING. JAN KRAKOVÍČ	ING. JAROSLAV BÍLEK	ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.		
INVESTOR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje				DATUM	ÚNOR 2015
STAVBA II/408 Hrádek, průtah				STUPEŇ	PDPS
ČÁST B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY				OKRES	ZNOJMO
PŘÍLOHA PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY				ČÍS.ZAK.	P2/029/18
				OBEC	HRÁDEK
				MĚŘÍTKO	1:7000
				FORMÁT	2x4
				ČÍS.PŘÍLOHY	ČÍS.PARÉ
				B.1	